



# 사용설명서

ELECTRONIC TOTAL STATION

## GTS-220 SERIES

**GTS-223**

**GTS-225**

**GTS-226**

**GTS-229**



## 목 차

1. 각부의 명칭과 기능 .....	1-1
1.1 각부의 명칭 .....	1-1
1.2 표시부 .....	1-3
1.3 조작키 .....	1-4
1.4 소프트키(기능키) .....	1-4
1.5 시리얼 시그널 RS-232C커넥터 .....	1-6
2. 측정준비 .....	2-1
2.1 본체의 설비 .....	2-1
2.2 전원 스위치 ON .....	2-1
2.3 뒷데리 잔량표시 .....	2-2
2.4 자동보정기구 .....	2-2
2.5 알파벳 문자를 입력하는 방법 .....	2-3
3. 각도측정 .....	3-1
3.1 우회 수평각과 연직각 측정 .....	3-1
3.2 우회/좌회 수평각질환 .....	3-2
3.3 임의의 수평각설정 .....	3-2
3.3.1 수평각 고정에 의한 방법 .....	3-2
3.3.2 방위각 수일력에 의한 방법 .....	3-3
3.4 연직각 구배(%)모드 .....	3-3
3.5 배각측정 .....	3-4
3.6 수평각 90°마다 부저음 .....	3-5
3.7 연직각의 COMPASS 기능 .....	3-6
4. 거리측정 .....	4-1
4.1 기상보정치의 설정 .....	4-1
4.2 프리즘 상수 보정치의 설정 .....	4-1
4.3 거리측정(연속측정) .....	4-1
4.4 거리측정(N회/단회측정) .....	4-2
4.5 Fine/Tracking/Coarse모드 .....	4-3
4.6 기준 거리 설정(S.O) .....	4-4
4.7 OFFSET 측정 .....	4-5
4.7.1 각도 OFFSET 측정 .....	4-5
4.7.2 거리 OFFSET 측정 .....	4-7
4.7.3 평면의 OFFSET 측정 .....	4-9
4.7.4 원주의 OFFSET 측정 .....	4-11

5. 좌표측정 .....	5-1
5.1 기계점 좌표의 설정 .....	5-1
5.2 기계고 입력 .....	5-2
5.3 프린즐고 입력 .....	5-2
5.4 좌표 측정의 실행 .....	5-3
6. 특수모드(에뉴모드) .....	6-1
6.1 음용측정 .....	6-2
6.1.1 원격높이 측정(REM) .....	6-2
6.1.2 대변측정(MLM) .....	6-5
6.1.3 기계점의 Z좌표셋팅 .....	6-8
6.1.4 면적계산 .....	6-11
6.1.5 POINT TO LINE측정 .....	6-14
6.2 GRID FACTOR의 설정방법 .....	6-16
6.3 표시부 및 십자선조명 선택 .....	6-17
6.4 조건설정 .....	6-18
6.4.1 최소표시 단위의 변경 .....	6-18
6.4.2 자동전원차단 .....	6-19
6.4.3 연직각 및 수평각 자동보정(TILT ON/OFF)설정 .....	6-19
6.5 화면농도 조절기능 .....	6-20
7. 데이터 컬렉션 .....	7-1
7.1 데이터 컬렉트 .....	7-3
7.1.1 파일선택 .....	7-3
7.1.2 준비단계 .....	7-4
7.2 DATA COLLECT의 작동절차 .....	7-6
7.3 데이터 컬렉트 · 옵셋측정모드 .....	7-8
7.3.1 각도 옵셋측정 .....	7-8
7.3.2 거리 옵셋측정 .....	7-10
7.3.3 평면의 OFFSET 측정 .....	7-12
7.3.4 원주의 OFFSET 측정 .....	7-14
7.4 측정데이터 파일을 좌표데이터 파일로 변환 .....	7-12
7.5 P CODE Library(P CODE입력) .....	7-13
7.6 데이터 컬렉트의 파라미터설정(CONFIG.) .....	7-14
8. 측설(LAYOUT) .....	8-1
8.1 준비단계 .....	8-4
8.1.1 GRID FACTOR의 설정 .....	8-4
8.1.2 좌표데이터 파일 선택 .....	8-5
8.1.3 기계점 입력 .....	8-6
8.1.4 후시점 입력 .....	8-8
8.2 측설(LAYOUT) 실행 .....	8-10
8.3 새로운 측점생성(NEW POINT) .....	8-13

8.3.1 방사법(SIDE SHOT) .....	8-13
8.3.2 후방 교회법(RESECTION-H, HD) .....	8-15
 9. 메모리 관리모드(MEMORY MANAGER MODE) .....	9-1
9.1 내부메모리 상태표시 .....	9-2
9.2 데이터 검색 .....	9-3
9.2.1 좌표데이터 확인 .....	9-5
9.2.2 P CODE 확인 .....	9-6
9.3 파일관리 .....	9-7
9.3.1 파일명 변경 .....	9-8
9.3.2 데이터 파일확인 .....	9-8
9.3.3 파일삭제 .....	9-9
9.4 키 입력으로 좌표 데이터를 선택 .....	9-10
9.5 좌표데이터 삭제 .....	9-11
9.6 데이터 전송 .....	9-12
9.7 전송 파라메터 설정 .....	9-13
9.8 데이터 초기화 .....	9-14
 10. SET AUDIO 모드 .....	10-1
 11. 프리즘 보정치의 설정 .....	11-1
 12. 기상보정 .....	12-1
12.1 기상보정 계산식 .....	12-1
12.2 기상보정치의 설정방법 .....	12-1
 13. 조건 설정 모드 .....	13-1
13.1 설정 가능 항목 .....	13-1
13.2 조건 설정 방법 .....	13-3

## 기 본 구 성 품


1. GTS-220 시리즈(렌즈캡 포함) .....	1개
2. 뱃데리 BT-52Q .....	2개
3. 충전기 BC-27CR .....	1개
4. 공구세트 .....	1SET
5. 플라스틱 케이스 .....	1개
6. 렌즈 페이퍼 .....	1개
7. 레인 카바 .....	1개
8. 멜방 .....	2개
9. 기계 조작 메뉴얼 .....	1부


(기계 구매시 반드시 구성품들을 확인하기 바랍니다.)



## 1. 각부의 명칭과 기능

### 1.1 각부의 명칭





## 1.2 표시부

- 표시부

20문자×4줄의 액정 도트매트릭스 화면을 채용하였습니다. 4줄의 표시부 중·상단 3줄은 측정 데이터이고, 맨하단은 각 측정모드에 의해 변화하는 소프트키의 기능을 표시합니다.

- 화면 높도 및 조명 조절

스페셜 모드에서 화면 높도 및 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다.

- 표시례

V : 90°10'20"
HR : 120°30'40"
OSSET HOLD HSET P1 !

측각 모드

연직각 : 90°10'20"  
수평각 : 120°30'40"

HR : 120°30'40"
HD : 123.456ft
VD : 12.345ft
MEAS MODE S/A P1 !

수평각 : 120°30'40"  
수평거리 : 123.456ft  
연직거리 : 12.345ft

HR : 120°30'40"
HD : 65.432m
VD : 12.345m
MEAS MODE S/A P1 !

측거 모드

수평각 : 120°30'40"  
수평거리 : 65.432m  
연직거리 : 12.345m


HR : 120°30'40"
HD : 123.4.6fi
VD : 12.3.4fi
MEAS MODE S/A P1 !

수평각 : 120°30'40"  
수평거리 : 123ft 4in 618in  
연직거리 : 12ft 3in 418in

- 표시부 부호

표 시	표 시 내 용	표 시	표 시 내 용
V	연직각	*	거리 측정중
HR	우회 수평각	m	미터 단위
HL	좌회 수평각	ft	피트 단위
HD	수평거리	fi	미터 & 피트 단위
VD	연직거리		
SD	사 거 리		
N	X좌표		
E	Y좌표		
Z	Z좌표		


### 1.3 조작키



키	키 명칭	기능
	좌표 측정키	좌표 측정모드
	거리 측정키	거리 측정모드
ANG	각도 측정키	각도 측정모드
MENU	메뉴키	메뉴 모드로 전환. 메뉴모드에서는 응용측정 및 조건 설정 등을 합니다.
ESC	Escape키	메뉴 모드내에서 전단계로 돌아갈 때 누릅니다.
POWER	전원키	본체의 전원을 ON/OFF시킵니다.
F1~F4	소프트키 (기능키)	각 모드에서 표시부 하단의 메세지의 기능을 수행합니다.

### 1.4 소프트키(기능키)

소프트키는 각종 모드에 있어서 표시부의 최하단에 표시된 메시지의 기능을 수행합니다.



### 측각모드

페이지	소프트 키	표시부 부호	기 능
1	F1	OSET	수평각 0°00'00"
	F2	HOLD	수평각 고정
	F3	HSET	수평각 입력
	F4	P1↓	다음 페이지 전환(P2)
2	F1	TILT	연직각, 수평각의 자동보정기구 유/무 절환키 ON일 경우 보정치 표시
	F2	REP	배각 측정 (GTS-211D에만 해당)
	F3	V%	연직각 구배 표시
	F4	P2↓	다음 페이지 전환(P2)
3	F1	H-BZ	수평각 90°마다 ±1° 범위내에서 부저음
	F2	R/L	우회/좌회 수평각 절환키
	F3	CMPS	연직각 COMPASS기능의 유/무 절환키
	F4	P3↓	다음 페이지 전환(P1)

### 측거모드

1	F1	MEAS	거리 측정 개시
	F2	MODE	측정모드 설정 Fine/Coarse/Tracking
	F3	S/A	Set Audio 기능
	F4	P1↓	다음 페이지 전환(P2)
2	F1	OFST	Offset 측정
	F2	S.O	기준거리 설정
	F3	m/f/i	미터, 피트, 피트 & 인치 절환키
	F4	P2↓	다음페이지 전환(P1)

### 좌표 측정 모드

1	F1	MEAS	거리 측정 개시
	F2	MODE	측정모드 설정 Fine/Coarse/Tracking
	F3	S/A	Set Audio 기능
	F4	P1↓	다음 페이지 전환(P2)
2	F1	R.HT	프리즘고 설정
	F2	INSHT	기계고 설정
	F3	OCC	기계점 좌표 설정
	F4	P2↓	다음 페이지 전환(P3)
3	F1	OFFSET	Offset 측정
	F2	m/f/i	미터, 피트, 피트 & 인치 절환키
	F4	P3↓	다음 페이지 전환(P1)

## 1.5 시리얼 포트 RS-232C 커넥터

이 커넥터는 GTS-220시리즈와 컴퓨터 또는 TOPCON 전자아장과 접속하여 사용하며, GTS-220시리즈로부터 측정데이터를 전송하거나 본체에 수평각 등의 데이터 설정을 전송합니다.

- 측정 모드별 데이터 출력표시

모 드	출력내용
Angle mode(V, HR or HL) (Vin percent)	V, HR(or HL)
Horizontal distance mode(HR, HD, VD)	V, HR, HD, VD
Slope distance mode(V, HR, SD)	V, HR, SD
Coordinate mode	N, E, Z, HR

- 코스모드에서의 표시와 출력데이터는 삼기와 같습니다.
- 트랙킹 모드에서의 출력은 표시된 거리데이터만 가능합니다.

## 2. 측정준비

### 2.1 본체의 설비

실각대에 설치하여 사용하십시오. 실각대는 TOPCON의 정밀목제 실각 또는 알루미늄 신축 실각대를 사용하십시오. 기계의 특성과 성분을 충분히 발휘하기 위해서는 정준과 구심을 정확하게 맞춘 후 사용하기 바랍니다.

### 2.2 전원 스위치 ON

#### ① 전원 스위치를 켭니다.

약 2초간 초기 상태가 표시된 후 제로세팅 표시와 현재 본체에 설정되어 있는 프리즘 정수의 보정치(PSM)와 기상보정정수(PPM)가 표시됩니다. 사용하는 프리즘과 설정되어 있는 프리즘 정수의 보정치가 같은지 확인하시기 바랍니다.


#### ② 망원경을 회전시켜 "0" 세팅을 할합니다.



- 반드시 배터리 전량을 확인해 주십시오. 배터리 전량이 적거나 "Battery empty"가 표시되면 배터리를 교환하거나 충전 후에 사용하십시오.
- 화면농도조절 [F1](!) 또는 [F2](↑)키를 눌러서 원하는 농도가 되면 [F4](ENTER)키를 선택합니다. [F4](ENTER)키를 누르면 전원 OFF후에도 설정을 기억합니다.

## 2.3 뱃데리 잔량표시

뱃데리 잔량표시가 뱃데리 잔량을 나타냅니다.



## 2.4 자동보정기구

각도 측정모드 2페이지에서 [F1](Tilt)키를 누르면 Tilt보정치가 표시되어, Tilt보정의 설정도 가능합니다. 여기서의 Tilt ON/OFF 설정은 전원을 끄면 기억되지 않습니다.

[보기] X, Y Tilt OFF설정

조작 순서	조작 키	표시부
① 일반 측각모드에서 [F4]키를 눌러 P2로 전환합니다.	[F4]	V : 90°10'20" HR : 120°30'40" OSET HOLD HSET P1 1 TILT REP V % P2 1
② [F1](Tilt)키를 누릅니다. 이미 Tilt ON으로 설정되어 있을 때에는 Tilt보정치가 표시됩니다.	[F1]	TILT [XY-ON] X : -0°00'25" Y : 0°00'20" X-ON XY-ON OFF ---
③ [F3](OFF)키를 누릅니다.	[F3]	TILT [OFF] X-ON XY-ON OFF ---
④ [ESC]키를 누릅니다.	[ESC]	V : 90°10'20" HR : 120°30'40" TILT REP V % P2 1
● 여기서의 설정은 OFF후에는 기억되지 않습니다. 초기설정(전원 OFF후에도 기억)에서 Tilt보정을 설정할 때는 "6.4.3연직각과 수평각 Tilt보정(Tilt ON/OFF)"를 참조하십시오.		

## 2.5 알파벳 문자를 입력하는 방법

사용자는 알파벳 문자의 입력이 필요로 하는 곳(기계고, 프리즘고, 기계점, 후시점 등)에 아래의 방법으로 입력할 수 있습니다.

### ▶ 항목 선택 방법

[설정 예] 데이터 클렉트 모드에서 기계점 입력시

화살표(→)는 입력할 항목을 가리킵니다.

화살표 부분의 입력라인은 [▼]키 또는 [▲]키를 사용하여 아래, 위로 이동합니다.

[▼]or[▲]

ST# → ST-01  
ID :  
INS.HT : 0.000m  
INPUT SRCH REC OCNEZ

ST# → ST-01  
ID :  
INS.HT : 0.000m  
INPUT SRCH REC OCNEZ

ST# → ST-01  
ID :  
INS.HT : 0.000m  
INPUT SRCH REC OCNEZ

### ▶ 문자 입력 방법

① [▲]키 또는 [▼]키를 이용하여 입력할 라인으로 이동합니다.

② [F1](INPUT)키를 누릅니다.

화살표(→)가 "=" 부호로 바くなります.

선택할 문자들이 화면 하단에 표시됩니다.

③ 화면 페이지를 전환하기 위해서 [▲]키 또는 [▼]키를 누릅니다.

④ 문자 그룹을 선택하기 위해서 '기능키(F1,F2,F3,F4)'를 누릅니다.

(예) [F2](QRST)키를 누른 다음 화면입니다.

ST# →  
ID :  
INS.HT : 0.000m  
INPUT SRCH REC OCNEZ

ST# =  
ID :  
INS.HT : 0.000m  
1234 5678 90. - [ENT]

ABCD EFGH IJKL [ENT]  
MNOP QRST UVWX [ENT]  
YZ + # [SPC] --- [ENT]

: : : :

[F1] [F2] [F3] [F4]

ST# =  
ID :  
INS.HT : 0.000 m  
(Q) (R) (S) (T)

: : : :

[F1] [F2] [F3] [F4]

- ⑤ 문자 선택을 위해서 기능키를 누릅니다.  
(예)·(F4)(T)키를 누른 다음 화면입니다.

```
ST# =T  
ID :  
INS.HT: 0.000 m  
MNOP QRST UVWX [ENT]
```

같은 방법으로 다음 문자를 입력합니다.

```
ST# =TOPCON-1  
ID :  
INS.HT: 0.000 m  
MNOP QRST UVWX [ENT]
```

- ⑥ [F4](ENT)키를 누릅니다.  
화살표(→)는 다음 항목으로 이동합니다.

```
ST# =TOPCON-1  
ID :  
INS.HT: 0.000 m  
INPUT SRCH REC OCNEZ
```

▷ 문자를 수정하려면 [**◀**]키 또는 [**▶**]키를 눌러서 수정할 문자에 위치시킨 후  
다시 입력하면 됩니다.

### 3. 각도 측정

#### 3.1 우회 수평각과 연직각 측정

각도 측정모드를 확인하시오.

조 작 순 서	조 작 키	표 시 부
① 기준A점 시준	A점시준	V : 90°10'20" HR : 120°30'40"  OSET HOLD HSET P1 !
② A점의 수평각을 0°00'00"로 세팅합니다. [F3](YES)키를 선택합니다.	[F1]	H ANGLE 0 SET >OK?  --- --- [YES] [NO]
③ [F1](OSET)키를 선택합니다.  목표 B점 시준 요구하는 B점의 수평각과 연직각이 표시됩니다.	[F3]  B점시준	V : 90°10'20" HR : 0°00'00"  OSET HOLD HSET P1 !  V : 98°36'20" HR : 160°40'20"  OSET HOLD HSET P1 !

### 3.2 우회/좌회 수평각 절환

각도 측정모드를 확인하시오.

조 작 순 서	조 작 키	표 시 부
① [F4](↓)키를 눌러 P3로 전환합니다.	[F4] 2회	V : 90°10'20" HR : 120°30'40"  OSET HOLD HSET P1 ↓  TILT REP V % P2 ↓  H-BZ R/L CMPS P3 ↓
② [F2](R/L)키를 누릅니다. 우회수평각(HR)모드에서 좌회수평각(HL)모드로 됩니다.	[F2]	V : 90°10'20" HL : 239°29'20"  H-BZ R/L CMPS P3 ↓
③ 좌회수평각(HL)모드를 측정합니다.		
● [F2](R/L)키를 누를 때마다 HR/HL모드로 바뀝니다.		

### 3.3 임의의 수평각 설정

#### 3.3.1 수평각 고정에 의한 방법

각도 측정모드를 확인하시오.

조 작 순 서	조 작 키	표 시 부
① 수평각 미동나사를 이용하여 원하는 수평각을 설정합니다.	각도 표시	V : 90°10'20" HR : 130°40'20"  OSET HOLD HSET P1 ↓
② [F2](HOLD)키를 누릅니다.	[F2]	H ANGLE HOLD HR = 130°40'20" > SET ? --- --- [YES] [NO]
③ 수평각을 설정할 목표를 시준합니다.	시준	
④ [F3](YES)키를 누릅니다. ※ 1) 일반 측정모드로 되돌아 갑니다.	[F3]	V : 90°10'20" HR : 130°40'20"  OSET HOLD HSET P1 ↓
※ 1) 전 모드로 전환하려면 [F4](NO)키를 누릅니다.		

### 3.3.2 방위각 수입력하는 방법

각도 측정 모드를 확인합니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① 목표점을 시준합니다.	시준	V : 90°10'20" HR : 170°30'20"
② [F3](HSET)키를 누릅니다.	[F3]	OSET HOLD HSET P1 !
③ 설정할 수평각의 수치를 입력합니다. 보기 : 70°40'20"	[F1] 70.4020 입력 [F4]	H ANGLE SET HR : INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90. - [ENT]
수평각 설정이 완료되면 일반 측정 모드로 전환됩니다.		V : 90°10'20" HR : 70°40'20" OSET HOLD HSET P1 !

### 3.4 연직각 구배(%) 모드

각도 측정 모드인가를 확인합니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① 페이지 2로 전환하기 위해서 [F4](!)키를 누릅니다.	[F4]	V : 90°10'20" HR : 170°30'20"
② [F3](V%)키를 누릅니다. ※ 1)	[F3]	OSET HOLD HSET P1 ! TILT REP V % P2 ! V : -0.30 % HR : 170°30'20" TILT REP V % P2 !

※ 1) [F3](V%)키를 누를 때 마다 %표시와 각도 표시가 바뀝니다.  
 ▷ 수평으로부터 ±45°(±100)를 넘으면 (OVER) 표시가 나타납니다.

### 3.5 배각 측정

각도 측정모드를 확인하시오.

조작 순서	조작 키	표시부
① [F4](!)키를 눌러 P2로 전환시킵니다.	[F4]	V : 90°10'20" HR : 170°30'40"  OSET HOLD HSET P1 I  TILT REP V % P2 I
② [F2](REP)키를 누릅니다.	[F2]	REPETITION ANGLE >OK?  --- --- [YES][NO]
③ [F3](YES)키를 누릅니다.	[F3]	REP-ANGLE COUNT[0] Ht : 0°00'00" Hm : OSET V / H REL HOLD
④ 측점A를 시준하고 [F1](OSET)키를 누릅니다.	A점시준 [F1]	REP-ANGLE COUNT[1] Ht : 45°10'00" Hm : 45°10'00" OSET V / H REL HOLD
⑤ 수평각 고정나사와 미동나사를 이용하여 측점B를 시준하고 [F4](HOLD)키를 누릅니다.	B점시준 [F4]	REP-ANGLE COUNT[1] Ht : 45°10'00" Hm : 45°10'00" OSET V / H REL HOLD
⑥ 수평각 고정나사와 미동나사를 이용하여 측점A을 시준하고 [F3](REL)키를 누릅니다.	A점재시준 [F3]	REP-ANGLE COUNT[2] Ht : 90°20'00" Hm : 45°10'00" OSET V / H REL HOLD
⑦ 다시 측점 B를 재시준하고 [F4](HOLD)키를 누릅니다.  ※ 계속 측정을 하려면 ⑥과 ⑦을 반복합니다.	B점재시준 [F4]	REP-ANGLE COUNT[2] Ht : 90°20'00" Hm : 45°10'00" OSET V / H REL HOLD
⑧ [ESC] 또는 [F2](V/H)키를 누릅니다.	[ESC] 또는 [F2]	REP-ANGLE COUNT[4] Ht : 180°40'00" Hm : 45°10'00" OSET V / H REL HOLD  [보기]4배각
⑨ [F3](YES)키를 선택합니다.	[F3]	REPETITION ANGLE Exit >OK? --- --- [YES][NO]

⑩ [F3](YES)키를 누릅니다.

[F3]

V : 90°10'20"  
HR : 170°30'20"

OSET HOLD HSET P1 I

- 배각 측정 모드에 있어서 수평각은 3600°00'00"(우회 수평각) 또는 -3600°00'00"(좌회 수평각)까지 가산됩니다.

### 3.6 수평각 90°마다 부저음

부저음은 수평각 0°, 90°, 180°, 270°의 ±1° 범위내에서 울립니다.


정확히 0°00'00", 90°00'00", 180°00'00", 270°00'00"가 맞으면 부저음은 울리지 않습니다.

이 모드에서의 설정은 전원을 끄면 기억되지 않습니다. 전원 OFF후에도 기억하도록 설정한 때는 "13. 조건 설정모드"를 참조하십시오.

조작 순서	조작 키	표시부
① [F4](+) 2회 눌러 P3으로 전환합니다.	[F4] 2회	V : 90°10'20" HR : 120°30'40" OSET HOLD HSET P1 I H-BZ R/L CMPS P3 I
② [F1](H-BZ)키를 누릅니다. 현재의 설정이 표시됩니다.	[F1]	H-ANGLE BUZZER : [OFF] [ON] [OFF] --- ENTER
③ [F1](ON)키 또는 [F2](OFF)키를 눌러 부저음 ON/OFF를 선택합니다.	[F1]or[F2]	H-ANGLE BUZZER : [ON] [ON] [OFF] --- ENTER
④ [F4](ENTER)키를 누릅니다.	[F4]	V : 90°10'20" HR : 120°30'40" OSET HOLD HSET P1 I

### 3.7 연직각의 COMPASS기능

연직각의 표시를 아래와 같이 표시합니다.



조작순서	조작키	표시부
① 각도 측점모드에서 [F4](↓)키를 2회 눌러 P3으로 전환합니다.	[F4] 2회	V : 98°10'20" HR : 170°30'20"  OSET HOLD HSET P1 ↓  H-BZ R/Z CMPS P3 ↓
② [F3](CMPS)키를 누릅니다. ※ 1)	[F3]	V : 98°10'20" HR : 170°30'20"  H-BZ R/Z CMPS P3 ↓
● [F3](CMPS)키를 누를 때마다 일반모드와 COMPASS모드가 절환됩니다.		

## 4. 거리 측정

### 4.1 기상보정치의 설정

기상보점을 할 때는 주위의 온도·기압을 측정하여 기상보정을 하시오.

기상보정치의 설정방법은 "12.2 기상보정치의 설정방법"을 참조하십시오.

### 4.2 프리즘 상수보정치의 설정

TOPCON프리즘의 프리즘상수는 "0"이므로 "0"으로 설정되어 있습니다만 타사의 프리즘을 사용할 때는 각 프리즘 상수에서 보정치를 설정하십시오.

프리즘 상수 보정치의 설정방법은 "11. 프리즘상수보정치의 설정방법"을 참조하십시오.

### 4.3 거리측정(연속측정)

각도측정 모드를 확인하시오.

조작순서	조작키	표시부
① 프리즘 중심을 시준합니다.	시준	V : 90°10'20" HR : 120°30'40"  OSET HOLD HSET P1 1
② [F]키를 누릅니다. 거리측정을 시작합니다. ※ 1), 2)  측정결과가 표시됩니다. ※ 3)~5)	[F]	HR : 120°30'40" HD *[r] << m VD : m MEAS MODE S/A P1 1  ↓ HR : 120°30'40" HD * 123.456 m VD : 5.678 m MEAS MODE S/A P1 1
● 다시한번 [F]키를 누르면 연직각(V), 수평각(HR), 사거리(SD)가 표시됩니다.	[F]	V : 90°10'20" HR : 120°30'40" SD : 131.678 m MEAS MODE S/A P1 1

※ 1) 광파가 발광하는 동안 "\*"마크가 점멸합니다.  
※ 2) Fine/Coarse/Tracking모드의 질환은 "4.5 Fine/Coarse/Tracking모드"를 참조하십시오.  
※ 3) 측정결과가 표시될 때 "m"(meter)표시가 부저음과 함께 출현/출음을 반복합니다.  
※ 4) 측정중 아자랭이등의 영향을 받을 경우 측정치의 변경을 막기 위해 본체내에서 자동적으로 재측정됩니다.  
※ 5) 거리 측정모드에서 각도측정모드로 전환할 때는 [ANG]키를 누릅니다.

#### 4.4 거리 측정(N회/단회 측정)

사전에 측정횟수 N회를 설정했을 때는 설정한 횟수만큼 측정하고 평균치가 표시됩니다. 또, 측정횟수를 0 또는 1로 설정했을 때는 단회측정으로 되어 평균치는 표시되지 않습니다.

■ 각도 측정모드를 확인하시오.

조작순서	조작키	표시부
① 프리즘 중심을 시준합니다.		V : 90°10'20" HR : 120°30'40" OSET HOLD HSET P1 ↓
② [ ↹ ] 키를 누릅니다. 거리 측정을 시작합니다. ※ 1)	[ ↹ ]	HR : 120°30'40" HD *[r] << m VD : m MEAS MODE S/A P1 ↓
③ 거리측정(연속측정)중에 [F1](MEAS)키를 누릅니다. ※ 2), 3) 측정이 끝나면 "*"마크가 없어지고 측정치 또는 평균치가 표시됩니다.	[F1]	HR : 120°30'40" HD *[n] << m VD : m MEAS MODE S/A P1 ↓
● 발광중에 다시 [F1](MEAS)키를 누르면 연속측정 모드로 바くなります.		↓ HR : 120°30'40" HD : 123.456 m VD : 5.678 m MEAS MODE S/A P1 ↓
※ 1) 전원을 켰을 때 연속 측정/N회(단회)측정모드의 절환은 가능합니다. "10. 조건설정 모드"를 참조하십시오.		
※ 2) Tracking모드일 경우 N회/연속측정의 절환은 되지 않습니다.		
※ 3) 측정횟수의 설정방법은 "13. 조건 설정 모드"를 참조하십시오.		

- meter/feet/feet+inch 선택

기능키에 의해서 거리측정시 측정단위를 선택할 수 있습니다.

이 모드에서의 설정은 전원을 끄면 기억되지 않습니다.

조작순서	조작키	표시부
① [F4](P1!)키를 눌러 P2로 전환합니다.	[F4]	HR : 120°30'40" HD * 2.000 m VD * 3.000 m MEAS MODE S/A P1 ! OFFSET 5.0 m/f/i P2 !
② [F3](m/f/i)키를 누를 때마다 표시단위가 바뀝니다.	[F5]	HR : 120°30'40" HD * 6.561 ft VD * 9.843 ft OFFSET 5.0 m/f/i P2 !

#### 4.5 Fine/Tracking/Coarse 모드

이 모드에서의 설정은 전원을 끄면 기억되지 않습니다.

- Fine 모드 : 일반 거리 측정모드입니다.

표시단위 : 1mm 측정간격 : 약 2.5초

- Tracking 모드 : Fine모드보다 단시간에 측정합니다.

기준거리설정등 이동하는 물체를 측정할 때 편리합니다.

표시단위 : 10mm 측정간격 : 약 0.3초

- Coarse 모드 : Fine모드보다 단시간에 측정합니다.

표시단위 : 1mm/10mm 측정간격 : 약 0.5초

조작순서	조작키	표시부
① 거리측정모드에서 [F2](MODE)키를 누릅니다. ※ 1) 설정모드의 첫문자가 표시되어 있습니다. (F : Fine, T : Tracking, C : Coarse)	[F2]	HR : 120°30'40" HD * 123.456m VD : 5.678m MEAS MODE S/A P1 !
② [F1](Fine) : [F2](Track), [F3](Coarse) 키를 누릅니다.	[F1]~[F3]	HR : 120°30'40" HD * 123.456m VD : 5.678m FINE TRACK COARSE F HR : 120°30'40" HD * 123.456m VD : 5.678m MEAS MODE S/A P1 !

※ 1) 설정을 취소할 경우 [ESC]키를 누르시오.

## 4.6 기준거리 설정(S.O)

사전에 기준거리를 설정하여 측정하면 측정거리와 기준거리의 차이가 표시됩니다.

측정거리-기준(입력)거리=표시치

기준거리 설정은 수평거리(HD), 연직거리(VD), 사거리(SD) 중에서 구하고자 하는 것을 한가지 선택합니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① 페이지 2로 전환하기 위해서 거리 측정 모드에서 [F4](+) 키를 누릅니다. ② [F2](S.O) 키를 누릅니다. 현재의 설정치가 표시됩니다.	[F4]  [F2]	HR : 120°30'40" HD : 123.456 m VD : 5.678 m MEAS MODE S/A P1 1  OFFSET S.O m/f/i P2 ↓
③ [F1]~[F3] 키 중에서 측정할 모드를 선택합니다. 보기 : 수평거리 입력	[F1]	STAKE OUT HD = 0.000 m  HD VD SD ---
④ 기준 거리를 입력합니다.	[F1] 데이터 입력 [F4]	STAKE OUT HD = 0.000 m  INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90. - [ENT]  STAKE OUT HD = 0.000 m  INPUT --- --- ENTER
⑤ 프리즘을 시준하고 [F1] 키를 누릅니다. 측정이 시작됩니다.  기준거리와의 차이가 표시됩니다.	P점 시준 [F1]	HR : 120°30'40" dHD*[r] << m VD : m MEAS MODE S/A P1 1  ↓ HR : 120°30'40" dHD : 23.456 m VD : 5.678 m MEAS MODE S/A P1 1
⑥ 기준거리와의 차이가 0m가 될 때까지 프리즘을 이동합니다.		
▷ 일반 거리 측정 모드로 되돌아갈 때에는 반드시 0m로 설정 또는 전원을 끕니다.		


## 4.7 OFFSET 측정

### 4.7.1 각도 OFFSET 측정

프리즘을 직접 세울 수 없는 곳(구조물 또는 나무의 중심)의 거리 좌표 등을 측정하는 기능입니다.

측정하고자 하는 A<sub>0</sub>점과의 동일선상에 프리즘을 설치합니다.

기계고·프리즘고·기계점의 좌표들은 OFFSET 측정모드전에 입력합니다.



- 측정점 A<sub>0</sub>의 지면 A<sub>1</sub>지점의 좌표를 측정할 때 : 기계고/프리즘고를 설정합니다.
- A<sub>0</sub>점의 좌표를 측정할 때 : 프리즘고만 설정합니다.  
(프리즘고는 0으로 설정합니다.)

- 기계고/프리즘고의 설정은 OFFSET 측정전에 입력합니다.
- 기계점 좌표의 설정은 "5.1 기계점 좌표의 설정"을 참조하십시오.


조작 순서	조작 키	표시부
① 거리측정모드에서 (F4) (P1↓) 키를 눌러 P2로 전환합니다.	(F4)	HR : 120° 30' 40" HD : 123,456m VD : 5,678m MEAS MODE S/A P1↓ OFFSET S,O m/f/i P2↓
② (F1) (OFFSET) 키를 누릅니다.	(F1)	OFFSET 1/2 F1:ANG, OFFSET F2:DIST, OFFSET F3:PLANE OFFSET P1↓
③ (F1) (ANG, OFFSET) 키를 누릅니다.	(F1)	OFFSET-MEASUREMENT HR: 120° 30' 40" HD: m MEAS SET

④ 프리즘 P를 시준하고 [F1] (MEAS) 키를 누릅니다.	Collimate P [F1]	OFFSET-MEASUREMENT HR: 110° 20' 30" HD: << m MEAS ---- ---- SET
⑤ 수평각 고정나사와 미동나사를 이용하여 A <sub>2</sub> 점을 시준합니다.	A <sub>2</sub> 점시준	OFFSET-MEASUREMENT HR : 150°30'50" HD : 100.789 m NEXT --- ---
⑥ A <sub>2</sub> 점의 사거리가 표시됩니다. [¶]	[¶]	OFFSET-MEASUREMENT HR : 110°20'30" VD : 34.567 m NEXT --- ---
⑦ A <sub>3</sub> 점의 사거리가 표시됩니다. • [¶]키를 누를 때마다 수평거리, 연직거리, 사거리가 절환됩니다.	[¶]	OFFSET-MEASUREMENT HR : 110°20'30" VD : 34.567 m NEXT --- ---
⑧ A <sub>3</sub> 또는 A <sub>4</sub> 점의 N좌표가 표시됩니다. • [¶]키를 누를 때마다 N, E, Z좌표가 절환됩니다.	[¶]	OFFSET-MEASUREMENT HR : 110°20'30" N : -12.345 m NEXT --- ---
<ul style="list-style-type: none"> <li>• [F1](NEXT)키를 누르면 조작순서 ①으로 돌아갑니다.</li> <li>• [ESC]키를 누르면 OFFSET측점을 종료하고 전 모드로 돌아갑니다.</li> </ul>		

#### 4.7.2 거리(DISTANCE) OFFSET 측정

반경을 알고 있는 연못이나 나무등의 중심부에 대한 거리 및 좌표를 측정합니다.

전후의 OFFSET 측정에서의 아래그림과 같이 OHD를 OFFSET 수치로서 입력해서 P<sub>1</sub>점을 측정하므로써 P<sub>0</sub>점까지의 거리 및 좌표를 표시합니다.



- OFFSET 측정을 하기전에 좌표모드에서 기계점을 입력한후 방위각을 계산하여 설정합니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① 거리측정모드에서 [F4] (P <sub>1</sub> ↓) 키를 눌러 P <sub>1</sub> 로 전환합니다.	(F4)	HR : 120° 30' 40" HD : 123,456m VD : 5,678m MEAS MODE S/A P1↓ OFFSET S,O m/f/i P2↓
② (F1) (OFFSET) 키를 누릅니다.	(F1)	OFFSET 1/2 F1:ANG, OFFSET F2:DIST, OFFSET F3:PLANE OFFSET P↓
③ (F2) (DIST OFFSET) 키를 누릅니다.	(F2)	DISTANCE OFFSET INPUT FORWARD HD OHD: m INPUT ..... ENTER
④ (F1) (INPUT) 키를 눌러 OFFSET 값을 입력하고 (F4) (ENTER) 키를 누릅니다.	(F1) 옵셋값 입력 (F4)	DISTANCE OFFSET HR: 80° 30' 40" HD: m MEAS ..... .....

⑤ 프리즘 P1을 시준하고 [F1] (MEAS) 키를 누릅니다.  
측정을 시작합니다.

- 측정이 완료되면 OFFSET 수치가 표시됩니다.

⑥ P0점의 연직거리가 표시됩니다.  
• [ $\diamond$ ] 키를 누를 때마다 수평거리, 연직거리 그리고 사거리로 전환되어 표시됩니다.

- [ $\downarrow$ ] 키를 누르면 P0점의 좌표가 표시됩니다.

P1  
시준  
[F1]

DISTANCE OFFSET  
HR : 80° 30' 40"  
HD : (n) << m  
>Measuring...

[ $\diamond$ ]

DISTANCE OFFSET  
HR : 80° 30' 40"  
HD : 10,000 m  
NEXT .....

[ $\downarrow$ ]

DISTANCE OFFSET  
HR : 80° 30' 40"  
VD : 11,789 m  
NEXT .....


DISTANCE OFFSET  
HR : 80° 30' 40"  
SD : 11,789 m  
NEXT .....

N : 12,345m  
E : 23,345m  
Z : 1,345m  
NEXT .....

#### 4.7.3 평면(PLANE) OFFSET 측정

직접 측량할 수 없는 평면의 구석, 부분 등의 거리 및 좌표를 측정합니다.

평면의 OFFSET 측정에서는 평면상의 임의의 세점을 측정하고 그 평면을 결정합니다. 다음으로 측정하는 점 P<sub>0</sub>를 시준하면 그 평면과 본 기계의 시준축과의 교점의 좌표 및 거리를 계산해서 표시합니다.



- OFFSET 측정을 하기전에 좌표모드에서 기계점을 입력한후 방위각을 계산하여 설정합니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① 거리측정모드에서 [F4] (P <sub>1</sub> ↓) 키를 눌러 2페이지 (P <sub>2</sub> ↓)로 전환됩니다.	(F4)	HR: 120° 30' 40" HD: 123,456m VD: 5,678m MEAS MODE S/A P1↓ OFFSET S,O m/f/i P2↓
② (F1) (OFFSET) 키를 누릅니다.	(F1)	OFFSET 1/2 F1:ANG, OFFSET F2:DIST, OFFSET F3:PLANE OFFSET P↓
③ (F3) (PLANE OFFSET) 키를 누릅니다.	(F3)	PLANE N001#: SD: m MEAS .....
④ 프리즘 P <sub>1</sub> 을 시준하고 [F1] (MEAS) 키를 누릅니다. 측정횟수에 따라 측정이 시작됩니다. 측정이 끝나면 두번째 측정포인트가 화면에 표시됩니다.	P <sub>1</sub> 을 시준 (F1)	PLANE N001#: SD*(n) << m >Measuring...


<p>⑤ 두번째 포인트도 측정합니다. 세번째 포인트도 동일하게 측정합니다.</p>	<p>P<sub>2</sub>을 시준 (F1)</p>	<table border="1"> <tr><td>PLANE</td></tr> <tr><td>N002#:</td></tr> <tr><td>SD: ..... m</td></tr> <tr><td>MEAS ..... .....</td></tr> </table>	PLANE	N002#:	SD: ..... m	MEAS ..... .....
PLANE						
N002#:						
SD: ..... m						
MEAS ..... .....						
<p>⑥ 판넬의 모서리 (P<sub>0</sub>)를 시준합니다.</p>	<p>P<sub>3</sub>을 시준 (F1)</p>	<table border="1"> <tr><td>PLANE</td></tr> <tr><td>N003#:</td></tr> <tr><td>SD: ..... m</td></tr> <tr><td>MEAS ..... .....</td></tr> </table>	PLANE	N003#:	SD: ..... m	MEAS ..... .....
PLANE						
N003#:						
SD: ..... m						
MEAS ..... .....						
<p>⑦ [↙] 키를 누르면 사거리 (SD)가 표시됩니다. [₩] 키를 누를때마다 수평거리, 연직거리가 표시됩니다. [↖] 키를 누르면 P<sub>0</sub>점의 좌표가 화면에 표시됩니다.</p>	<p>P<sub>0</sub> 시준</p>	<table border="1"> <tr><td>HR : 80° 30' 40"</td></tr> <tr><td>HD : 54,321m</td></tr> <tr><td>VD : 10,000 m</td></tr> <tr><td>EXIT</td></tr> </table>	HR : 80° 30' 40"	HD : 54,321m	VD : 10,000 m	EXIT
HR : 80° 30' 40"						
HD : 54,321m						
VD : 10,000 m						
EXIT						
<p>⑧ 측정이 끝나면 (F1)(EXIT) 키를 누릅니다.</p>		<table border="1"> <tr><td>HR : 75° 30' 40"</td></tr> <tr><td>HD : 54,600 m</td></tr> <tr><td>VD : -0,487 m</td></tr> <tr><td>EXIT</td></tr> </table>	HR : 75° 30' 40"	HD : 54,600 m	VD : -0,487 m	EXIT
HR : 75° 30' 40"						
HD : 54,600 m						
VD : -0,487 m						
EXIT						
		<table border="1"> <tr><td>V : 90° 30' 40"</td></tr> <tr><td>HR : 75° 30' 40"</td></tr> <tr><td>SD : 56,602 m</td></tr> <tr><td>EXIT</td></tr> </table>	V : 90° 30' 40"	HR : 75° 30' 40"	SD : 56,602 m	EXIT
V : 90° 30' 40"						
HR : 75° 30' 40"						
SD : 56,602 m						
EXIT						

#### 4.7.4 원주(COLUMN) OFFSET 측정

원주의 외주  $P_1$ 을 직접 측정할 수 있을 때 그 거리와 원주에 외접하는 두 점,

$P_2, P_3$ 의 각도를 측정함으로써 원주의 중심  $P_0$ 까지의 거리, 좌표 및 방향각을 계산해서 표시합니다.

원주의 중심의 방향각은 외접하는 두 점  $P_2, P_3$ 의 방향각 합계의  $1/2$  됩니다.



- OFFSET 측정을 하기 전에 좌표모드에서 기계점을 입력한 후 방위각을 계산하여 설정합니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① 거리측정모드에서 [F4] ( $P_1 \downarrow$ ) 키를 눌러 2페이지 ( $P_2 \downarrow$ )로 전환됩니다.	(F4)	HR : $120^\circ 30' 40''$ HD : 123,456m VD : 5,678m MEAS MODE S/A $P_1 \downarrow$ <b>OFFSET S.O m/f/i <math>P_2 \downarrow</math></b>
② [F1] (OFFSET) 키를 누릅니다.	(F1)	<b>OFFSET 1/2</b> F1:ANG, OFFSET F2:DIST, OFFSET F3:PLANE OFFSET $P_1 \downarrow$
③ [F4] ( $P \downarrow$ )를 누릅니다.	(F4)	<b>OFFSET 2/2</b> F1:COLUMN OFFSET $P \downarrow$
④ [F1] (COLUMN OFFSET) 키를 누릅니다.	(F1)	<b>COLUMN OFFSET</b> Center HD: ..... m MEAS ..... ....

⑤ 원주의 중앙  $P_1$ 을 시준하고  
(F1) (MEAS) 키를 누릅니다.  
측정 횟수에 따라 측점이 시작됩니다.  
측점이 끝나면 화면에 왼쪽 ( $P_2$ )의 측정각  
이 표시됩니다.

⑥ 원주의 중앙  $P_2$ 을 시준하고  
(F4) (SET) 키를 누릅니다.  
측점이 끝나면 화면에 왼쪽 ( $P_3$ )에 대한  
측정각으로 전환됩니다.  
⑦ 원주의 오른쪽 ( $P_3$ )을 시준하고  
(F4) (SET) 키를 누릅니다.

- 원주의 중심 ( $P_0$ )과 기계사이의 거리가  
계산되어 표시됩니다.

⑧ [※] 키를 누르면 연직거리 (VD)로 전환됩니다.  
[※] 키를 누를 때마다 수평거리, 연직거리  
그리고 사거리가 표시됩니다.  
• [Esc]를 누르면 점  $P_0$ 의 좌표가 표시됩니다.  
• 측정을 종료시키려면 [ESC] 키를 누릅니다.  
이전의 화면으로 되돌아 갑니다.

시준  $P_1$   
(F1)

COLUMN OFFSET  
Center  
HD\* (n) << m  
>Measuring...

시준  $P_2$   
(F4)

COLUMN OFFSET  
Left  
HR: 120° 30' 40"  
----- SET

시준  $P_2$   
(F4)

COLUMN OFFSET  
Right  
HR: 180° 30' 40"  
----- SET

[※]

COLUMN OFFSET  
HR: 150° 30' 40"  
HD: 43,321 m  
NEXT -----

COLUMN OFFSET  
HR: 150° 30' 40"  
VD: 2,321 m  
NEXT -----

## 5. 좌표 측정


### 5.1 기계점 좌표의 설정

좌표원점으로부터 본체의 위치(기계점)의 좌표를 설정하면 좌표원점으로부터 미지점(프리즘 점)의 좌표를 계산하여 표시합니다.

여기서 설정한 기계점의 좌표는 전원 OFF후에도 기계에 남아있습니다.

더 자세한 사항은 10장 "조건 설정 모드"를 참조 바랍니다.

단, 기계고의 설정치는 전원 OFF시 지워집니다.



조작 순서	조작 키	표시부
① 페이지 2로 전환하기 위해서 좌표 측정 모드에서 [F4]( ! )키를 누릅니다.	[F4]	N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MEAS MODE S/A P1 I
② [F3](OCC)키를 누릅니다.	[F3]	R.HT INSHT OCC P2 I
③ N 좌표를 입력합니다.	[F1] 좌표 입력 [F4]	N : 0.000 m E : 0.000 m Z : 0.000 m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90. - [ENT]
④ 같은 방법으로 E, Z 좌표를 입력합니다.		N : -72.000 m E : 0.000 m Z : 0.000 m INPUT --- --- ENTER
좌표를 모두 입력하면 화면은 좌표 측정 모드로 돌아옵니다.		N : 51.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MEAS MODE S/A P1 I
▷ 입력 범위 : $-999999.999m \leq N, E, Z \geq +999999.999m$		

## 5.2 기계고 입력

이 모드에서 기계고의 설정값은 전원 OFF후에도 기억되지 않습니다.

조작순서	조작키	표시부
① 페이지 2로 전환하기 위해서 좌표 측정 모드에서 [F4]( ! )키를 누릅니다.	[F4]	N : 123.456 m E : 34.567 m N : 78.912 m MEAS MODE S/A P1 !
② [F2](INSHT)키를 누릅니다. 내정값이 표시됩니다.	[F2]	R.HT INSHT OCC P2 !
③ 기계고를 입력합니다.	[F1] 기계고 입력 [F4]	INSTRUMENT HEIGHT INPUT INS.HT : 0.000 m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90. - [ENT]

▷ 입력 범위 : -999.999m ≤ 기계고 ≥ +999.999m

## 5.3 프리즘고 입력

정확한 Z좌표를 구하고자 할 때 입력합니다. 여기서의 설정값은 전원 OFF시 기억되지 않습니다.

조작순서	조작키	표시부
① 페이지 2로 전환하기 위해서 좌표 측정 모드에서 [F4]( ! )키를 누릅니다.	[F4]	N : 123.456 m E : 34.567 m N : 78.912 m MEAS MODE S/A P1 !
② [F1](R.HT)키를 누릅니다. 내정값이 표시됩니다.	[F1]	R.HT INSHT OCC P2 !
③ 프리즘고를 입력합니다.	[F1] 프리즘고 입력 [F4]	REFLECTOR HEIGHT INPUT R.HT : 0.000 m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90. - [ENT]


▷ 입력 범위 : -999.999m ≤ 기계고 ≥ +999.999m

## 5.4 좌표측정의 실행

기계점 좌표 및 기계고/프리즘고를 입력한 후 좌표 측정을 하면, 미지점의 좌표를 직접 구할 수 있습니다.

- 기계점 좌표의 설정은 "5.1기계점 좌표의 설정"을 참조하십시오.
- 기계고 및 프리즘고의 설정은 "5.2기계고 입력과 5.3프리즘고 입력"을 참조하십시오.
- 미지점의 좌표는 다음과 같이 계산되어 표시됩니다.

기계점 좌표 :  $(N_0, E_0, Z_0)$   
 기계고 : Inst.h  
 프리즘고 : P.h  
 연직거리(고저차) : z  
 기계중심점에 대한 프리즘 중심의 좌표 :  $(n, e, z)$   
 미지점의 좌표 :  $(N_1, E_1, Z_1)$

$$N_1 = N_0 + n \quad E_1 = E_0 + e \quad Z_1 = Z_0 + Inst.h + z - P.h$$



조작순서	조작키	표시부
① 기준점 A의 방향각을 설정합니다. ※ 1)	방향각 설정	V : 90°10'20" HR : 120°30'40"
② 프리즘 B를 시준합니다.	프리즘 시준	OSET HOLD HSET P1 I
③ [L]키를 누릅니다. 좌표 측정을 시작합니다.	[L]	N*[r] << m E : m Z : m MEAS MODE S/A P1 I
측정결과가 표시됩니다.		N : 123.456 m E : 34.567 m Z : 78.912 m MEAS MODE S/A P1 I

※ 1) 방향각의 설정은 "3.3임의의 수평각 설정"을 참조하십시오.

- 기계고가 설정되어 있지 않을 경우에 기계고는 0으로 계산됩니다.
- 프리즘고가 설정되어 있지 않을 경우에 프리즘고는 0으로 계산됩니다.

## 6. 특수모드(메뉴모드)


본제품의 메뉴(특수모드)구조은 다음과 같고, 각종 측정과 설정을 할 수 있습니다.



## 6.1 응용측정(PROGRAMS)

### 6.1.1 원격높이 측정(Remote Elevation Measurement)

프리즘을 설치할 수 없는 위치의 연직높이를 알고자 할 경우, 다음과 같이 원격높이 측정을 행함으로서 지면에서 타겟까지의 연직높이를 구할 수 있습니다.



조작순서	조작키	표시부
① [MEUN] 키를 선택, [F4](P↓)키를 선택하여 Page2로 전환합니다.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
② [F1] 키를 선택합니다.	[F1]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
③ [F1](REM) 키를 선택합니다.	[F1]	REM F1:INPUT, R, HT F2:NO R, HT
④ [F1](INPUT) 키를 선택합니다.	[F1]	REM-1 (STEP-2) R, HT: 0.000m INPUT ---- ---- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
⑤ 프리즘고를 입력후 ENTER키를 선택합니다.※1)	입력 ENTER	REM-1 (STEP-2) HD: m MEAS ---- ---- SET
⑥ 프리즘을 시준합니다.	시준	REM-1 (STEP-2) HD* <<< m MEAS ---- ---- SET
⑦ [F1](MEAS) 키를 선택하여, 측정을 시작합니다.	[F1]	

기계점에서 프리즘까지 수평거리 측정됩니다.

- ⑧ 측정이 종료되면 [F4](SET)를 선택합니다.  
그러면 이미 설정되었던 프리즘고가 표시됩니다.  
※2)

[F4]

REM-1  
(STEP-2)  
HD\* 123.456 m  
MEAS --- --- SET

- ⑨ 시준하고자 지점을 시준합니다.  
망원경부의 상하 움직임에 의해 연직거리가 변화  
는 것을 확인할 수 있을 것입니다. ※3)

시준

REM-1  
VD: 1.500m  
--- R. HT HD ---  
REM-1  
VD: 10.456m  
--- R. HT HD ---

- ※ 1) 2.5의 “수치 입력방법”을 참조  
※ 2) [F2](R.HT)키를 선택하면, 조작순서 ⑤번으로 돌아갑니다.  
[F3](HD)키를 선택하면, 조작순서 ⑥번으로 돌아갑니다.  
※ 3) PROGRAM으로 돌아가려면, [ESC]키를 선택합니다.

2) 프리즘고를 입력하지 않을 경우

조작 순서	조작 키	표시부
① [MENU]키를 선택, [F4](P↓)키를 선택하여 Page2로 전환합니다.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
② [F1]키를 선택합니다.	[F1]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
③ [F1](REM)키를 선택합니다.	[F1]	REM F1:INPUT R. HT F2:NO R. HT
④ [F2](NO R.HT)키를 선택합니다.	[F2]	
⑤ 프리즘을 시준합니다.	시준	REM-1 (STEP-1) HD m MEAS --- --- SET
⑥ [F1](MEAS)키를 선택하여, 측점을 시작합니다.	[F1]	REM-2 (STEP-1) HD* <<< m MEAS --- --- SET
⑦ 기계점과 시준점간의 수평거리가 표시된 것을 확인, [SET]키를 선택합니다.	[F4]	REM-2 (STEP-1) HD* 123.456 m MEAS --- --- SET
⑧ 〈STEP-2〉로 전환되어 연직각이 표시되는 것을 확인후, 프리즘풀의 최하단(지면)을 시준합니다. [SET]를 선택합니다.	시준 [F4]	REM-2 (STEP-2) V: 60°45'50" --- V HD ---
⑨ VD(연직각)가 0.000임을 확인합니다. 망원경부를 상하로 이동하여, 목표지점을 시준합니다.	시준	REM-2 VD: 0.000 m --- V HD ---
⑩ 지면에서 시준점까지의 VD(연직거리)가 표시됩니다.	확인	REM-2 VD: 10.456 m --- V HD ---


### 6.1.2 대변측정(Missing Line Measurement)

동시에 두 점의 시통이 가능한 위치에 기계를 설치, 기지점 A점과 기지점 B간의 수평거리, 연직거리, 사거리를 구할 수 있는 기능입니다.

측정은 다음과 같이 2가지의 측정방법이 있습니다.

A : 처음의 원점을 기준으로 한 연차적인 측정방법 - MLM-1 (A-B, A-C)

B : 전점을 기준으로 한 측정방법 - MLM-2 (A-B, A-C)



예) MLM-1(A-B, A-C)

조작순서	조작키	표시부
① [MEUN]키를 선택, [F4](P↓)키를 선택하여 Page2를 전환합니다. ② [F1]키를 선택합니다.	[MENU] [F4] [F1]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
③ [F3](MLM)키를 선택합니다.	[F2]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
④ [F1]키나 [F2]키를 선택합니다. (FILE 사용의 유무를 선택) 예) [F2](DON'T USE)	[F2]	MLM F1:USE FILE F2:DON'T USE
⑤ [F1]키나 [F2]키를 선택합니다. 예) [F2](DON'T USE)	[F2]	GRID FACTOR F1:USE FILE F2:DON'T USE

⑥ [F1]키를 선택합니다.	[F1]	MLM F1:MLM-1(A-B, A-C) F2:MLM-2(A-B, A-C)
⑦ 프리즘 A를 시준하고, [F1](MEAS)키를 선택합니다.	[F1]	MLM-1(A-B, A-C) (STEP-1) HD: m MEAS R.HT NEZ SET
⑧ 프리즘 A와 기계점간의 수평거리를 측정 개시합니다.	측정중	MLM-1(A-B, A-C) (STEP-1) HD* <<< m MEAS R.HT NEZ SET
⑨ 측정이 완료되면, [F4](SEP)키를 선택합니다.	[F4]	MLM-1(A-B, A-C) (STEP-1) HD* 123.456 m MEAS R.HT NEZ SET
⑩ 프리즘 B를 시준하고, [F1](MEAS)키를 선택합니다.	[F1]	MLM-1(A-B, A-C) (STEP-2) HD: m MEAS R.HT NEZ SET
⑪ 프리즘 B와 기계점간의 수평거리 측정 개시합니다.	측정중	MLM-1(A-B, A-C) (STEP-1) HD* <<< m MEAS R.HT NEZ SET
⑫ 측정이 완료되면, [F4](SET)키를 선택합니다.	[F4]	MLM-1(A-B, A-C) (STEP-1) HD* 345.678 m MEAS R.HT NEZ SET
⑬ 기지점 A와 B점간의 수평거리 및 연직거리가 산출됩니다. ☞ 키를 선택하여 기지점 A와 B점간의 수평거리 를 확인할 수 있습니다.	측정완료 [☞]	MLM-1(A-B, A-C) dHD: 123.456 m dVD: 12.345 m --- --- HD ---
⑭ 또, C점간의 거리를 구하고자 한다면, 위 화면에서 [F3](HD)키를 선택합니다. *1)	[F3]	MLM-1(A-B, A-C) dHD: 234.567 m dVD: 12°34'40" --- --- HD ---
⑮ (STEP-2)로 바뀌는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 위와 동일한 방법으로 프리즘 C를 시준한 후, [F1](MEAS)키를 선택하여 측정을 개시합니다.	[F1]	MLM-1(A-B, A-C) (STEP-2) HD: m MEAS R.HT NEZ SET

※ 위와 같은 방법으로 오른쪽 화면과 같은 결과치를 얻을 수 있을 것입니다.  
이러한 방법으로 연속적으로 측정을 행하면 됩니다.

MLM-1(A-B, A-C)
dHD: 234.567 m
dVD: 23.456 m
--- --- HD ---

※ 1) 종료하려면, [ESC] 키를 선택합니다.

#### ● 좌표를 수입력하는 경우

조작 순서	조작 키	표시부							
① 순서 ⑥번에서 [F3](NEZ)키를 선택합니다.	[F3]	<table border="1"> <tr><td>MLM-1(A-B, A-C)</td></tr> <tr><td>〈STEP-1〉</td></tr> <tr><td>HD:                  m</td></tr> <tr><td>MEAS R.HT NEZ SET</td></tr> </table>	MLM-1(A-B, A-C)	〈STEP-1〉	HD:                  m	MEAS R.HT NEZ SET			
MLM-1(A-B, A-C)									
〈STEP-1〉									
HD:                  m									
MEAS R.HT NEZ SET									
② [F1](INPUT)키를 선택하여, 좌표를 입력하면, 〈STEP-2〉로 전환됩니다. 같은 방법으로 좌표를 입력하면, 두 점에 대한 수평거리, 연직거리, 사거리가 표시됩니다.	[F1]	<table border="1"> <tr><td>N&gt; 0.000m</td></tr> <tr><td>E: 0.000m</td></tr> <tr><td>Z: 0.000m</td></tr> <tr><td>INPUT PT# ENTER</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>MLM-1(A-B, A-C)</td></tr> <tr><td>PT#: _____</td></tr> <tr><td>INPUT SRCH HD ENTER</td></tr> </table>	N> 0.000m	E: 0.000m	Z: 0.000m	INPUT PT# ENTER	MLM-1(A-B, A-C)	PT#: _____	INPUT SRCH HD ENTER
N> 0.000m									
E: 0.000m									
Z: 0.000m									
INPUT PT# ENTER									
MLM-1(A-B, A-C)									
PT#: _____									
INPUT SRCH HD ENTER									

### 6.1.3 기계점의 Z좌표 설정

조작순서	조작키	표시부
① [MENU]키를 선택후, [F4](P↓)키를 선택하여 Page를 전환합니다.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
② [F1]키를 선택합니다.	[F1]	
③ [F3](Z COORD.)키를 선택합니다.	[F3]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
④ [F1](USE FILE)키를 선택합니다. ※ FILE 사용시 선택	[F1]	Z COORD. SETTING F1:USE FILE F2:DON'T USE
⑤ [F1](INPUT)키를 선택하여 FILE NAME을 입력합니다.	[F1]	SELECT A FILE FN: _____ INPUT LIST ____ ENTER
⑥ [F1]키를 선택합니다.	[F1]	Z COORD. SETTING F1:OCC. PT INPUT F2:REF. MEAS
⑦ [F1](INPUT)키를 선택하여, 기계점의 포인트 넘버를 입력한 후 [F4](ENTER)키를 선택합니다.	[F1]	OCC. PT PT#: _____ INPUT SRCH NEZ ENTER
⑧ [F1](INPUT)키를 선택하여, 기계고를 입력한 후 [F4](ENTER)키를 선택합니다. ※ Z Coordinate menu로 전환됩니다.	[F1] 기계고 입력 [F4]	INSTRUMENT HIGHT INPUT INS. HT: 0.000 m INPUT ____ ENTER
		Z COORD. SETTING F1:OCC. PT INPUT F2:REF. MEAS

2) 측정 데이터로부터 Z좌표를 구하는 경우

조작 순서	조작 키	표시부
① [MENU] 키를 선택후, [F4](P↓)키를 선택하여 Page를 전환시킵니다.	[MENU]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
② [F1] 키를 선택합니다.	[F1]	
③ [F3](Z COORD.) 키를 선택합니다.	[F3]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
④ [F1](USE FILE) 키를 선택합니다.	[F1]	Z COORD. SETTING F1:USE FILE F2:DON'T USE
⑤ [F1](INPUT) 키를 선택하여 FILE NAME을 입력합니다.	[F1]	SELECT A FILE FN: _____ INPUT LIST _____ ENTER
⑥ [F2] 키를 선택합니다.	[F2]	Z COORD. SETTING F1:OCC. PT INPUT F2:REF. MEAS
⑦ [F1](INPUT) 키를 선택하여, 기지점의 포인트 넘버를 입력한 후 [F4](ENTER) 키를 선택합니다.	[F1] 입력 [F4]	NO01# PT#: _____ INPUT SRCH NEZ ENTER
⑧ [F1](INPUT) 키를 선택하여, 프리즘고를 입력한 후 [F4](ENTER) 키를 선택합니다.	[F4] 입력 [ENTER]	REFLECTOR HEIGHT INPUT R. HT: 0.000 m INPUT _____ ENTER
⑨ 프리즘을 시준한 후, [F3](YES) 키를 선택하면, 측정이 개시됩니다.	[F3]	REFLECTOR HEIGHT INPUT R. HT: 0.000 m > Sight? [YES] [NO]  HR: 120° 30' 40" HD* <<< m VD: m > Measuring .....

⑩ [F4](CALC)키를 선택합니다.  
Z:Z좌표  
dZ:기준거리에서 벗어난 정도

[F4]

HR: 120° 30' 40"  
HD: 12.345m  
VD: 0.002m  
NEXT \_\_\_\_ CALC

⑪ [F3](BS)키를 선택합니다. \*3)

[F3]

Z COORD. SETTING  
Z: 1.234 m  
dZ: 0.002 m  
\_\_\_\_ BS SET

BACKSIGHT  
H(B) = 23° 20' 40"  
\_\_\_\_ COORD SET

PROGRAMS 1/2  
F1:REM  
F2:MLM  
F3:Z COORD

- \* 1) 측정모드는 FINE으로 설정합니다.
- \* 2) 다른 Point의 측정을 위해서는 [F1](NEXT)키를 선택합니다.
- \* 3) [F3]키를 선택할 때 따라서 방위각화면과 좌표화면이 번갈아 표시됩니다.

### 6.1.4 면적계산

본 기계에서의 면적계산은 2가지 상황에서 이루어지만, 그 내용은 다음과 같습니다.

#### 1) File Data를 이용한 면적계산

조작 순서	조작 키	표시부
① [MENU] 키를 선택후, [F4] 키를 눌러 Page를 전환합니다.	[MENU]	MENU 2/3
② [F1] Program을 선택합니다.	[F4]	F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
③ [F4] 키를 선택하여, Page를 전환합니다.	[F1]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
④ [F1](AREA)키를 선택합니다.	[F1]	PROGRAMS 2/2 F1:AREA F2:POINT TO LINE P↓
⑤ [F1](FILE DATA)키를 선택합니다.	[F1]	AREA F1:FILE DATA F2:MEASUREMENT
⑥ [F1](INPUT)키를 선택하고, File Name을 입력합니다. 그러면 다음과 같은 화면이 설정됩니다.	[F1]	SELECT A FILE FN:_____
⑦ [F4](NEXT)키를 선택합니다. ※1), 2) 그러면 NUMBER순으로 가장 빠른 DATA가 설정됩니다.	[F4]	INPUT LIST _____ ENTER AREA 0000 m.sq NEXT#: DATA-01 PT# LIST UNIT NEXT
▶ [F4](NEXT)키를 선택함에 의해 자동적으로 다음 번호의 데이터가 화면에 표시됩니다.	[F4]	AREA 0000 m.sq NEXT#: DATA-02 PT# LIST UNIT NEXT
※ 1) [F1](PT#)키를 선택하여, Point에 대한 사항을 지정할 수 있습니다. ※ 2) [F2](LIST)키를 선택하여, 파일 데이터에 속해 있는 좌표 데이터를 확인할 수 있는 가능입니다.		AREA 0000 123.456 m.sq NEXT#: DATA-22 PT# LIST UNIT NEXT

## 2) 측정데이터에 의한 좌표계산 방법

조작순서	조작키	표시부
① [MENU]키를 선택후, [F4]키를 눌러 Page를 전환합니다.	[MENU]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
② [F1]Program을 선택합니다.	[F1]	
③ [F4]키를 선택하여, Page를 전환합니다.	[F4]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
④ [F1](AREA)키를 선택합니다.	[F1]	PROGRAMS F1:AREA F2:POINT TO LINE P↓
⑤ [F2]측정 DATA키를 선택합니다.	[F2]	AREA F1:FILE DATA F2:MEASUREMENT
⑥ [F2](DON' T USE)키를 선택합니다. 그리면 다음과 같은 화면이 설정될 것입니다.	[F2]	AREA F1:USE G. F. F2:DON' T USE
⑦ Prism을 시준한 후, [F1](MEAS)키를 선택하여 측정을 개시합니다.	[F1]	AREA 0000 m.sq MEAS _____ UNIT _____
▶ 측정중	[F1]	N* <<<m E: m Z: m >Measuring...
⑧ 측정이 완료되면 다음 Point를 시준하고 같은 방법으로 측정을 개시합니다.		AREA 0001 m.sq MEAS _____ UNIT _____
▶ 3개 이상의 Point측정에 의한 면적계산을 행한다면, 분명히 만족할 만한 결과를 얻을 수 있을 것입니다.		AREA 0003 234.567 m.sq MEAS _____ UNIT _____

● 조건설정을 변경할 경우


이 기능은 면적계산시에 적합한 단위설정을 행하는 기능입니다.

조작순서	조작키	표시부
① [F3](UNIT)키를 선택합니다.	[F3]	AREA 0003 100.000 m.sq  MEAS _____ UNIT _____
② [F1]~[F4]키를 선택하여, 원하는 단위를 설정합니다. 예) [F2](ha)를 선택	[F2]	AREA 0003 100.000 m.sq m.sq ha ft.sq acre  AREA 0003 0.010 ha  MEAS _____ UNIT _____
● m.sq:meter square ha:hectare ft.sq:feet square acre:acre		

### 6.1.5 POINT TO LINE 측정

한정된 작업현장내에서 임의의 진북(N축)을 정하여, 여러 측량작업을 행할 수 있는 매우 편리한 기능입니다.

예를 들면 아래의 그림과 같이 임의의 장소에 기계를 설치 프리즘 P1의 측정을 행하도록 합니다. 측정완료 후, 원하는 위치에 프리즘 P2(이때 프리즘 P2의 방향이 진북)를 설치하여 측정을 행하면, P1과 P2간의 수평거리, 사거리, 연직거리가 표시되어, 이때 얻어진 기계점의 좌표를 인식하게 되는 것입니다.



조작 순서	조작 키	표시부
① [MEUN] 키를 선택한 후, [F4](P↓)키를 눌러 Page를 전환합니다.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
② [F1] 키를 선택합니다.	[F1]	
③ [F4](P↓)키를 선택하여, PROGRAMS메뉴 2/2로 전환합니다.	[F4]	PROGRAMS 1/2 F1:REM F2:MLM F3:Z COORD. P↓
④ [F2] 키를 선택합니다.	[F2]	PROGRAMS 2/2 F1:AREA F2:POINT TO LINE P↓
⑤ [F1](INPUT)키를 선택한 후, 기계고를 입력합니다.	[F1]	INSTRUMENT INPUT INS. HT: 0.000 m INPUT ---- ENTER
⑥ [F1](INPUT)키를 선택한 후, Prism고를 입력합니다.	[F1]	REFLECTOR HEIGHT INPUT R. HT: 0.000 m INPUT ---- ENTER
⑦ 기지점A를 시준한 후, [F3](YES)키를 선택하여 측정을 개시합니다.	[F3]	POINT TO LINE MEAS. P1 HD: m >Sight? [YES] [NO]

▶ 측정중

※ 측정이 완료되면, 자동적으로 기저점B의 Prism 고를 입력할 수 있는 화면이 표시됩니다.

- ⑨ [F1](INPUT)키를 선택한 후, Prism고를 입력합니다.

- ⑩ 기저점B를 시준한 후, [F3](YES)키를 선택하여 측정을 개시합니다.

측정시작 ※1


▶ 측정종

- ⑪ 측정완료 후, 자동적으로 두 점간의 수평거리, 연직거리를 표시합니다. [F4](P↓)키를 선택하면 사거리의 확인도 가능합니다.

- ▶ [F2](S.CO)키를 선택하면, 계산된 기계점의 좌표를 표시합니다. 또한 [F1](NEZ)키를 선택하여, 신설점에 대한 좌표를 구할 수 있는 방사측점이 가능합니다.

※ 중단하려면, [F1](EXIT)키를 선택합니다.

※ 1)측정은 Fine측정 모드에서 행합니다.



## 6.2 GRID FACTOR의 설정방법

▶ 계산식

$$1) \text{Elevation FACTOR} = \frac{R}{R + ELEV}$$

2) Scale Factor. (측척계수)

3) Grid Factor. = Elevation × Scale Factor

▶ 거리 계산식

1) Grid 거리

$$\text{HDg} = \text{HD} \times \text{Grid 거리} \quad \text{HDg : Grid 거리}$$

HD : 지표 거리

2) 지표 거리

$$\text{HD} = \frac{R}{R + ELEV}$$

▶ Grid Factor 설정 방법

조작 순서	조작 키	표시부
① [MEUN] 키를 선택한 후, [F4](P↓) 키를 이용하여 Page를 전환합니다.	[MENU]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS
② [F2](GRID FACTOR) 키를 선택합니다.	[F4] [F2]	F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
③ [F3](YES) 키를 선택합니다.	[F3]	GRID FACTOR = 0.998843 >MODIFY? [YES] [NO]
④ [F1](INPRIT) 키를 선택한 후, 높이를 입력합니다. ※ 1) [F4](ENTER) 키를 선택합니다.	[F1] ENTER [F4]	GRID FACTOR ELEV. → 1000 m SCALE: 0.999000 INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
▶ 동일한 방법으로 Scale Factor를 입력합니다.		GRID FACTOR ELEV. → 2000 m SCALE: 1.001000 INPUT --- --- ENTER
⑤ GRID FACTOR는 1~2초동안 표시된 후, 초기 화면으로 전환됩니다.		GRID FACTOR = 1.000686
※ 1) 입력범위 : Elevation — -9,999m ~ 9,999m Scale Factor — 0.990000 ~ 1.040000		

### 6.3 표시부 및 십자선조명 선택

표시부 및 십자선의 조명을 ON/OFF/LEVEL(Hight/Low)로 설정할 수 있습니다.

▶ LEVEL(High/Low)의 설정은 십자선 조명만 가능합니다.

[예] 조명 ON, 십자선 조명의 밝기(LEVEL)를 Hight로 할 경우

조작 순서	조작 키	표시부
① [MEUN] 키를 선택한 후, [F4](P↓)키를 이용하여 Page를 전환합니다.	[MENU] [F4]	MENU 2/3 F1:PROGRAMS F2:GRID FACTOR F3:ILLUMINATION P↓
② [F3](ILLUMINATION)키를 선택합니다.	[F3]	ILLUMINATION [OFF:L] F1:ON F2:OFF F3:LEVEL
③ [F3](LEVEL)키를 선택합니다.	[F3]	ILLUMINATION [OFF:L] [LEVEL MODE] HIGH LOW --- ENTER
④ [F1](High)키를 선택한 후, [F4](ENTER)키를 선택합니다.	[F1]	ILLUMINATION [OFF:H] F1:ON F2:OFF F3:LEVEL
⑤ [F1](ON)키를 선택합니다.	[F1]	ILLUMINATION [ON:H] F1:ON F2:OFF F3:LEVEL
● [ESC] 키를 선택하면, MENU모드로 전환됩니다.		

## 6.4 조건 설정

본 장에서는 아래와 같은 설정이 가능합니다.

- 최소표시단위 변경
- 자동전원차단 장치
- 연직각/수평각 자동보정(Tilt ON/OFF)

### 6.4.1 최소표시 단위의 변경

각도측정과 Coarse모드에서의 최소표시 단위를 선택합니다.

MODEL	Angle Unit			Coarse mode Distance unit
	Degree	GON	MIL	
GTS-223	5"/1"	1mgon/0.2mgon	0.1mil/0.01mil	10mm(0.02ft)/1mm(0.005ft)
GTS-225	5"/1"	1mgon/0.2mgon	0.1mil/0.01mil	10mm(0.02ft)/1mm(0.005ft)
GTS-226	5"/1"	1mgon/0.2mgon	0.1mil/0.01mil	10mm(0.02ft)/1mm(0.005ft)
GTS-229	10"/5"	2mgon/1mgon	0.1mil/0.01mil	10mm(0.02ft)/1mm(0.005ft)

(예 GTS-225) 최소각 : 5", 코스: 1mm

조작 순서	조작 키	표시부
① [MENU] 키를 선택한 후, [F4](P↓)키를 이용하여 Page를 전환합니다.	[MENU] [F4]	MENU 3/3 F1:PARAMETERS 1 F2:CONTRAST ADJ. P↓
② [F1](PARAMETERS1)키를 선택합니다.	[F1]	
③ [F4](MINIMUM READING)키를 선택합니다.	[F1]	PARAMETERS 1 F1:MINIMUM READING F2:COARSE
④ [F1](ANGLE)키를 선택합니다.	[F1]	MINIMUM READING F1:ANGLE F2:COARSE
⑤ [F1]키를 선택한 후, ENTER키로 설정합니다.	[F1]	MINIMUM ANGLE [F1:1"] F2:5" ENTER
⑥ [F2]키를 선택합니다.	[F2]	MINIMUM ANGLE F1:ANGLE F2:COARSE
⑦ [F2]키를 선택한 후, ENTER키로 설정합니다.	[F2]	COARSE READING F1:1mm [F2:10mm] MINIMUM READING F1:ANGLE F2:COARSE
● [ESC] 키를 선택하면 초기화면으로 전환됩니다.		

### 6.4.2 자동전원차단

작업도중 일정시간 키조작이 없을 경우에 자동적으로 전원이 차단되는 기능입니다.  
측각모드에서는 30분후 자동적으로 전원이 차단되며, 거리모드의 경우에는 10분후 측각  
모드로 전환됨과 동시에 20분동안 키조작이 없을 시에 자동적으로 차단됩니다.

조작순서	조작키	표시부
① [MEUN] 키를 선택한 후, [F4](P↓)키를 이용하여 Page를 전환합니다.	[MENU]	MENU 3/3 F1:PARAMETERS 1 F2:CONTRAST ADJ. P↓
② [F1](PARAMETERS 1)키를 선택합니다.	[F4] [F1]	
③ [F2]키를 선택합니다.	[F2]	PARAMETERS 1 F1:MINIMUM READING F2:AUTO POWER OFF F3:TIILT
④ [F1] 또는 [F2]키를 선택하여 자동전원 차단기능의 유무를 선택합니다.	[F1] 또는 [F2]	AUTO POWER OFF [OFF] F1:ON F2:OFF ENTER

### 6.4.3 연직각 및 수평각 자동보정(Tilt ON/OFF)설정

(GTS-226/229은 연직각 보정기구 채용)

불안정한 장소나 강한 바람등으로 인해 연직각 및 수평각의 표시가 안정되지 못할 경우  
에 자동보정기구를 이용하여 작업을 종료시킬 수 있습니다.

▶ 여기에서의 설정은 전원 OFF시에도 기억됩니다.

조작순서	조작키	표시부
① [MEUN] 키를 선택한 후, [F4](P↓)키를 이용하여 Page를 전환합니다.	[MENU]	MENU 3/3 F1:PARAMETERS 1 F2:CONTRAST ADJ. P↓
② [F1](PARAMETERS 1)키를 선택합니다.	[F4] [F1]	
③ [F3]키를 선택하면, 현재의 설정이 표시되어 있다. ON으로 설정되어 있을 경우, 현재의 보정치 가 표시됩니다.	[F3]	PARAMETERS 1 F1:MINIMUM READING F2:AUTO POWER OFF F3:TIILT
④ [F1](X-ON), [F2](XY-ON), [F3](OFF)키를 선택한 후, ENTER키로 설정합니다.	[F1]~ [F3] [ENTER]	TILT SENSOR [XY-ON] X:0° 02' 10" Y:0° 03' 00" X-ON XY-ON OFF ENTER

## 6.5 화면농도 조절기능

LCD 화면의 농도를 조절할 수 있는 기능입니다.

조작순서	조작키	표시부
① [MEUN]키를 선택한 후, [F4](P↓)키를 이용하여 Page를 전환합니다.	[MENU] [F4]	MENU 3/3 F1:PARAMETERS 1 F2:CONTRAST ADJ. P↓
② [F1](PARAMETERS 1)키를 선택합니다.	[F1]	
③ [F2]키를 선택합니다.	[F2]	CONTRAST ADJUSTMENT LEVEL:4 ↓ ↑ --- ENTER
▶ [F1](P↓)또는 [F2](P↑)키를 선택한 후, ENTER키로 설정합니다.	[F1] 또는 [F2] ENTER	

## 7. 데이터 콜렉션 (GTS-223, 225, 226/229)

GTS-223, 225, 226/229는 내장 밧데리를 사용하여 내부 메모리에 측량 데이터를 저장할 수 있습니다.

내부 메모리는 측량 데이터와 측설 데이터로 나뉘어져 있습니다.

- 측량 데이터

측량 데이터는 MEAS.DATA 파일에 저장되어 있습니다.

- 측점 번호

(측설 모드에서 내부 메모리를 사용하지 않을 경우)


GTS-223, 225, 226/229	GTS-229
최대 8,000포인트	

내부 메모리는 데이터 콜렉션 모드와 측설 모드를 공유하고 있기 때문에 측점 번호는 측설 모드를 사용했을 경우 감소하게 될 것입니다.

내부 메모리에 대한 더 자세한 사항은 “9장 메모리 관리”를 참조하십시오.

- 1) 항상 메뉴화면으로 빠져 나와서 전원을 꺼 주십시오. 그렇지 않으면 데이터의 손상을 초래하게 됩니다.
- 2) 데이터의 안정을 위해서 미리 BT-52Q 밧데리를 FULL로 충전하십시오.
- 3) 백업 밧데리는 온도 20°에서 5년간 사용이 가능합니다.

## ● 데이터 콜렉트 메뉴 선택



## 7.1 데이터 콜렉트

### 7.1.1 파일 선택

작업전에 파일을 신설하거나, 기존의 파일중에 선택할 수 있는 기능입니다.

조작순서	조작키	표시부
① [F1](DATA COLLECT)키를 선택합니다.	[F1]	MENU 1/3 F1:DATA COLLECT F2:LAYOUT F3:MEMORY MGR. P↓
② [F1](INPUT)키를 선택하여 새로운 FILE을 작성하거나 [F2](LIST)키를 선택하여 파일을 검색합니다. 예) [F2](LIST)선택	[F1] 또는 [F2]검색	SELECT A FILE [OFF:L] FN: _____  INPUT LIST ---` ENTER
③ LIST의 검색은 ▲나 ▼표시가 있는 단추키를 이용하여 설정합니다. ※1)	▲키 또는 ▼키	TOPCON /MO100 →*WEE /MO234 T.K /MO035 --- SRCH --- ENTER
④ [F4](ENTER)키를 이용하여, 원하는 FILE을 설정합니다. 설정이 끝나면, 자동적으로 2/3로 전환될 것입니다.	[F4]	SEUCHO /MO100 →SEOUL /MO257 TEST1 /MO964 --- SRCH --- ENTER
※ 1)▲▼키는 화면부의 오른쪽에 위치합니다.		DATA COLLECT 2/3 F1:SELECT A FILE F2:CONV. TO NEZ F3:PCODE INPUT P↓
* 표시가 있는 FILE은 현재 FILE입니다.		

### 7.1.2 준비단계

- 기계점과 후시점

데이터 콜렉트 모드에서의 기계점과 방위각은 일반 측정 모드에서 설정한 기계점과 방위각과 연관되어 있습니다. 그래서 데이터 콜렉트 모드에서 기계점과 방위각을 설정하거나 바꿀 수 있습니다.

- 기계점은 아래의 두가지 방법으로 설정할 수 있습니다.

- 1) 내부 메모리에 저장된 좌표 데이터로부터 설정하는 방법
- 2) 직접 좌표 데이터를 수입력하는 방법

- 또한 후시점은 아래 3가지 방법으로 설정할 수 있습니다.

- 1) 내부 메모리에 저장된 좌표 데이터로부터 설정하는 방법
- 2) 직접 좌표 데이터를 수입력하는 방법
- 3) 직접 방위각을 수입력하는 방법

▶ 기계점 설정 예

내부 메모리에 저장된 좌표 데이터로부터 기계점을 설정하고 그 데이터를 데이터 콜렉트에서 취하는 경우입니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① DATA COLLECT MENU 1/2에서 [F1] (OCC.ST#INPUT) 키를 누릅니다. 이전 데이터가 표시됩니다.	[F1]	ST# →ST-01 ID: INS.HT: 0.000m INPUT SRCH REC OCNEZ
② [F4] (OCNEZ) 키를 누릅니다.	[F4]	OCC.ST PT#:ST-01  INPUT SRCH NEZ ENTER
③ [F1] (INPUT) 키를 누릅니다.	[F1]	OCC.ST PT#:ST-01  1234 5678 90. - [ENTER]
④ PT#(기계점 번호)를 입력하고 [F4] (ENT)를 누릅니다. ※1)	기계점 입력 [F4]	ST# →ST-11 ID: INS.HT: 0.000m INPUT SRCH REC OCNEZ
⑤ 같은 방법으로 ID, INS.HT(기계고)를 입력합니다. ※2)	ID, 기계고 입력	ST# →ST-11 ID : INS.HT: 0.000m INPUT SRCH REC OCNEZ >REC? [YES] [NO]
⑥ [F3] (YES) 키를 누릅니다. 그러면 DATA COLLECT MENU 1/2 화면이 표시됩니다.	[F3]	DATA COLLECT 1/2 F1: OCC.ST#INPUT F2: BACKSIGHT F3: FS/SS P↓

- ※ 1) 2.5장 “영숫자를 입력하는 방법”을 참조합니다.
  - ※ 2) 사용자가 기계고를 입력하지 않는다면 [F3] (MEAS) 키를 누릅니다.
- ▶ 데이터 콜렉트에서 저장된 데이터는 ST#, ID, INS HT입니다.

#### ▶ 방위각 세팅 예

아래 절차는 좌표 데이터로부터 후시점을 설정한 후 데이터 콜렉트로 읽어 들인 것입니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① DATA COLLECT MENU 1/2에서 [F2] (BACK SIGHT) 키를 누릅니다.	[F2]	BS# → PCODE: R.HT : 0.000m INPUT SRCH MEAS BS
② [F1] (BS) 키를 누릅니다. ※1)	[F4]	BACKSIGHT PT#: INPUT SRCH NE/AS ENT
③ [F1] (INPUT)를 누릅니다.	[F1]	BACKSIGHT PT#= 1234 5678 90.- [ENT]
④ PT#를 입력하고 [F4] (ENT) 키를 누릅니다. ※2) 같은 방법으로 PCODE, R.HT(프리즘고)를 입력합니다.	기계점 번호 입력 [F4]	BS# →PT-22 PCODE: R.HT : 0.000m INPUT SRCH MEAS BS
⑤ [F3] (MEAS)를 입력합니다.	[F3]	BS# →PT-22 PCODE: R.HT : 0.000m *VH SD NEZ ---
⑥ 후시점을 시준합니다. 한 측정 모드를 선택하고 해당키를 누릅니다. 예: [F2] (SD) 키 측정 시작	시준 [F2]	V : 90° 00' 00" HR: 0° 00' 00" SD: << m > Measuring...
측정 결과는 저장되고 DATA COLLECT MENU 1/2로 화면이 복귀됩니다.		DATA COLLECT 1/2 F1: OCC. ST# INPUT F2: BACKSIGHT F3: FS/SS P!

- ※ 1) [F3]를 누를 때마다 입력 방법이 좌표값 각도, 좌표점 이름으로 전환됩니다.
- ※ 2) 2.5장 “영숫자를 입력하는 방법”을 참조합니다.

## 7.2 DATA COLLECT의 작동 절차

조작 순서	조작 키	표시부
① DATA COLLECT MENU 1/2에서 [F3] (FS/SS) 키를 누릅니다. 그러면 이전 데이터가 표시됩니다.	[F3]	DATA COLLECT 1/2 F1: OCC. ST#INPUT F2: BACKSIGHT F3: FS/SS P↓
② [F1] (INPUT)를 누르고 PT#을 입력합니다.	[F1] 측점 번호 입력 [F4]	PT# → PCODE: R.HT : 0.000m INPUT SRCH MEAS ALL
③ PCODE, R.HT(프리즘고)를 같은 방법으로 입력합니다.	PCODE 입력 [F4] 프리즘고 입력 [F4]	PT# →PT-01 PCODE: R.HT : 0.000m 1234 5678 90.- [ENT]
④ [F3] (MEAS) 키를 누릅니다.	[F3]	PT# →PT-01 PCODE→ R.HT : 0.000m INPUT SRCH MEAS ALL
⑤ 측점을 시준합니다. ⑥ [F1]에서 [F3]중의 한 키를 누릅니다. ※1) 예: [F2] (SD) 키 측정 시작	시준 [F2]	PT# →PT-01 PCODE:TOPCON R.HT : 1.200m INPUT SRCH MEAS ALL VH *SD NEZ OFSET
측정 데이터는 저장되고 화면은 다음 포인트로 변합니다. ※3) PT#는 자동적으로 증가합니다. ⑦ 다음 측점을 시준합니다.	시준	V : 90° 10' 20" HR : 120° 30' 40" SD*: <m > Measuring... (complete)
⑧ [F4] (ALL) 키를 누릅니다.	[F4]	PT# →PT-02 PCODE: R.HT : 1.200m INPUT SRCH MEAS ALL
이전 측점과 같은 측정 모드로 측정을 시준합니다.		V : 98° 10' 20" HR : 123° 30' 40" SD*: <m > Measuring... (complete)

같은 방법으로 측정을 계속합니다.

↓  
PT# →PT-03  
PCODE:  
R.HT : 1.200m  
INPUT SRCH MEAS ALL

- ※ 1) 2.5장 “영숫자 입력 방법”을 참조합니다.
- ※ 2) “\*”마크는 이전 측정 모드를 나타냅니다.
- ※ 3) 사용자는 아래 그림과 같이 측정 데이터를 확인할 수 있습니다. 7.4 “데이터 컬렉트 [CONFIG]의 파라미터 설정”을 참조합니다.

V : 90° 10' 20"  
HR: 120° 30' 40"  
SD: 98.765m  
> OK? [YES] [NO]

#### ▶ 저장 데이터 검색

DATA COLLECT 모드를 실행하는 동안 사용자는 저장 데이터를 검색할 수 있습니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① DATA COLLECT 모드를 실행하는 동안 [F2] (SRCH) 키를 누릅니다.	[F2]	PT# →PT-02 PCODE: HR : 1.200m INPUT SRCH MEAS ALL
② [F1]에서 [F3] 키를 눌러서 3가지 검색 방법중의 하나를 선택합니다.	[F1] ~ [F3]	MEAS.DATA SEARCH F1:FIRST DATA F2:LAST DATA F3:PT# DATA


조작방법은 MEMORY MANAGER모드에서 “SEARCH”와 같습니다.

더 자세한 사항은 9.2장 “데이터 검색하기”를 참조 바랍니다.

## 7.3 데이타 컬렉트 · 옵셋 측정모드

### 7.3.1 각도 옵셋측정

이 모드는 프리즘을 직접 세우기 어려운 곳(예를 들면 나무의 중앙)을 측정할 때 이용합니다. 기계고 부터 측정하고자 하는 측점 A°까지의 수평거리와 같은 거리의 위치에 프리즘을 세웁니다.



포인트 A°에서 지반 포인트 A<sub>1</sub>의 좌표를 측정하고자 할 때 기계고와 프리즘고를 설정해 줍니다.

포인트 A°의 좌표를 측정하고자 할 때 기계고만을 설정해 줍니다. (프리즘고는 0으로 설정합니다.)

조작 순서	조작 키	표시부
① [F3] (MEAS) 키를 선택합니다.	[F3]	PT# → PT-11
② [F4] (OFFSET) 키를 선택합니다.	[F4]	PCODE: NONHYUN-DONG109-28 R. HT : 1.200m INPUT SRCH MEAS ALL VH *SD NEZ OFSET
③ [F1] 키를 선택합니다.	[F1]	OFFSET-MEASUREMENT F1: ANG. OFSET F2: DIST. OFSET
④ 프리즘을 시준한 후, [F3] (YES) 키를 선택하여 측정을 개시합니다.	[F3]	OFFSET-MEASUREMENT HR: 120° 30' 40" SD: m > Sight? [YES] [NO]

⑤ [F3](YES)키를 선택하면, 측정을 개시합니다.

⑥ 수평 고정나사와 미동나사를 이용하여 측정A°를 선택합니다.

⑦ 측점 A<sub>o</sub>의 사거리리를 표시합니다.

⑧ 측점 A<sub>o</sub>의 수평거리를 표시합니다.

⑨ 측점 A<sub>o</sub>의 연직거리를 표시합니다.

⑩ [▲]키를 누를 때 마다 순차적으로 N, E, Z좌표가 표시됩니다.

⑪ [F3](YES)키를 선택하면, 자동적으로 저장되어 다음 화면으로 전환됩니다.

[F3]

OFFSET-MEASUREMENT  
HR:120°30'40"  
SD\*[n] <<<m  
> measuring...

시준

OFFSET-MEASUREMENT  
HR:120°30'40"  
SD\* 12.345m  
> OK? [YES] [NO]

OFFSET-MEASUREMENT  
HR:125°30'40"  
SD: 12.345m  
> OK? [YES] [NO]

OFFSET-MEASUREMENT  
HR:120°30'40"  
HD: 6.543m  
> OK? [YES] [NO]

OFFSET-MEASUREMENT  
HR:120°30'40"  
VD: 6.543m  
> OK? [YES] [NO]


[▲]

[F3]

OFFSET-MEASUREMENT  
HR:120°30'40"  
N : -12.345m  
> OK? [YES] [NO]

PT# →PT-13  
PCODE:  
R,HT : 1.200m  
INPUT SRCH MEAS ALL

### 7. 3. 2 거리(DISTANCE) 옵셋 측정



예 1)  $A_x$ 의 위치를 측정하고자 할 경우 : 기계고와 프리즘고를 필요로 합니다.

예 2)  $A_x$ 의 위치를 측정하고자 할 경우 : 기계고만을 입력합니다. (프리즘고는 0)

조작 순서	조작 키	표시부
① [F3] (MEAS) 키를 선택합니다. ② [F4] (OFFSET) 키를 선택합니다.	[F3] [F4]	PT# → PT-11 PCODE: NONHYUN-DONG109-28 R. HT : 1.200m INPUT SRCH MEAS ALL VH *HD NEZ OFSET
③ [F2] 키를 선택합니다.	[F2]	OFFSET-MEASUREMENT F1: ANG. OFSET F2: DIST. OFSET
④ [F1] (INPUT) 키를 선택하여, 좌우 옵셋치를 설정합니다.※1)	[F1]	DISTANCE OFFSET INPUT Rorl HD .HD: m INPUT — SKP ENTER
		DISTANCE OFFSET INPUT Rorl HD .HD: m INPUT — SKP ENTER

▶ 프리즘 기준

⑤ [F2] 또는 [F3] 키를 선택하여, 측정을 개시합니다.

▶ 측점중  
계산중

▶ 결과가 산출되면, 자동적으로 다음 포인트의 넘버  
가 표시됩니다.

[F2]

또는

[F3]

PT#	→PT-11		
PCODE:	NONHYUN-DONG109-28		
R.HT :	1.200m		
*HD NEZ			
F1	F2	F3	F4

N*[N]	<<<m
E:	m
Z:	m
>Measuring...	
>Calculating...	

PT#	→PT-13
PCODE:	
R.HT :	1.200m
INPUT SRCH MEAS ALL	


\* 1) 앞의 Page로 전환할 경우에는 [F3](SKIP)키를 선택합니다.

### 7. 3. 3 평면(PLANE) OFFSET 측정

직접 측량할 수 없는 평면의 구석, 부분 등의 거리 및 좌표를 측정합니다.

평면의 OFFSET 측정에서는 평면상의 임의의 세점을 측정하고 그 평면을 결정합니다.

다음으로 측정하는 점  $P_0$ 를 시준하면 그 평면과 본 기계의 시준축과의 교점의 좌표 및 거리를 계산해서 표시합니다.



조작 순서	조작 키	표시부
※ OFFSET 측정을 하기전에 7, 1, 2와 같이 방위각을 설정한 후 측정을 시작합니다.		PT# → PT-11 PCODE : TOPCON R, HT : 1,200 m INPUT SRCH MEAS ALL VH *HD NEZ OFSET
① (F3) (MEAS) 키를 누릅니다.	(F3)	OFFSET 1/2 F1:ANG, OFFSET F2:DIST, OFFSET F3:PLANE OFFSET P↓
② (F4) (OFFSET) 키를 누릅니다.	(F4)	PLANE N001# : SD: ..... m MEAS ..... .....
③ (F3) (PLANE OFFSET) 키를 누릅니다.	(F3)	PLANE N001# : SD* (n) << m >Measuring...
④ 프리즘 $P_1$ 을 시준하고 (F1) (MEAS) 키를 누릅니다. 측정을 시작합니다. 측정이 끝나면 두번째 포인트의 측정화면이 표시됩니다.	P1을 시준 (F1)	

⑤ 두번째 포인트와 세번째 포인트도 동일하게 측정합니다.

P<sub>2</sub>를 시준  
(F1)

PLANE  
N002# :  
SD: ..... m  
MEAS ..... .....

P<sub>3</sub>를 시준  
(F1)

PLANE  
N003# :  
SD: ..... m  
MEAS ..... .....

⑥ [F4] (MEAS) 키를 누릅니다

[F4]

HR: 80° 30' 40"  
HD: 54,321 m  
VD: 10,000 m  
>OK? (YES) (NO)

⑦ 판넬의 모서리 P<sub>0</sub>를 시준합니다.

P<sub>0</sub>시준

HR: 75° 30' 40"  
HD: 54,600 m  
VD: -0,487 m  
>OK? (YES) (NO)

⑧ [ $\wedge$ ] 키를 누르면 사거리(SD)가 화면에 표시됩니다.  
[ $\wedge$ ] 키를 누를 때마다 수평거리, 사거리, 엔진거리로 표시됩니다.  
• [ $\square$ ] 키를 누르면 P<sub>0</sub>점에 대한 좌표가 표시됩니다.

V : 90° 30' 40"  
HR : 75° 30' 40"  
VD : 54,602 m  
>OK? (YES) (NO)

⑨ [F3] (YES) 키를 누릅니다.  
다음 옵셋 포인트가 표시됩니다.

(F3)

PLANE  
PT# → PT-12  
PCODE : TOPCON  
INPUT SRCH MEAS


⑩ 측정을 끝내려면 [ESC] 키를 누릅니다.  
통상적인 데이터 컬렉터 모드로 전환됩니다.

(ESC)

PT# → PT-12  
PCODE : TOPCON  
R, HT : 1,200 m  
INPUT SRCH MEAS ALL

### 7. 3. 4 원주(COLUMN) OFFSET 측정

원주의 외주 P1을 직접 측정할 수 있을 때 그 거리와 원주에 외접하는 두 점, P1, P2의 각도를 측정함으로써 원주의 중심 P0까지의 거리, 좌표, 및 방향각을 계산해서 표시합니다.  
원주의 중심의 방향각은 외접하는 두 점 P2, P3의 방향각 합계의 1/2입니다.



조작 순서	조작 키	표시부
※ OFFSET 측정을 하기 전에 7, 1, 2와 같이 방위각을 설정한 후 측정을 시작합니다.		PT# → PT-11 PCODE:TOPCON R, HT : 1, 200m INPUT SRCH MEAS ALL VH *SD NEZ OFFSET
① [F3] (MEAS) 키를 누릅니다.	[F3]	OFFSET 1/2 F1:ANG, OFFSET F2:DIST, OFFSET F3:PLANE OFFSET P↓
② [F4] (OFFSET) 키를 누릅니다.	[F4]	OFFSET 2/2 F1:COLUMN OFFSET P↓
③ [F4] (P1↓) 키를 누릅니다.	[F4]	COLUMN OFFSET Center HD: ..... m MEAS ..... -----
④ [F1] (COLUMN OFFSET) 키를 누릅니다.	[F1]	

⑤ 원주의 중앙 P<sub>1</sub>을 시준합니다.  
그리고 (F1) (MEAS) 키를 누릅니다.  
측정을 시작합니다.  
측정이 끝나면 화면에 왼쪽(P<sub>2</sub>)에 대한  
각측점이 표시됩니다.

⑥ 원주의 왼쪽 P<sub>2</sub>을 시준합니다.  
그리고 (F4) (SET) 키를 누릅니다.  
측정이 끝나면 오른쪽(P<sub>3</sub>)에 대한  
각측점 표시로 전환됩니다.

⑦ 원주의 오른쪽(P<sub>3</sub>)을 시준합니다.  
그리고 (F4) (SET) 키를 누릅니다.

- 원주의 중심(P<sub>0</sub>)과 기계사이의 거리가  
계산되어 표시됩니다.

- [ $\Delta$ ] 키를 누르면 연직거리(VD)가 화면에  
표시됩니다.
- [ $\Delta$ ] 키를 누를때마다 수평거리, 연직거리,  
사거리로 전환됩니다.
- [ $\Sigma$ ] 키를 누르면 P<sub>0</sub>에 대한 좌표가 표시됩니다.

⑧ (F3) (YES) 키를 누릅니다.

P<sub>1</sub>을 시준  
(F4)

COLUMN OFFSET  
Center  
HD\* (n) << m  
>Measuring...

P<sub>2</sub>을 시준  
(F4)

COLUMN OFFSET  
Left  
HR: 120° 30' 40"  
----- SET

P<sub>3</sub>을 시준  
(F4)

COLUMN OFFSET  
Right  
HR: 180° 30' 40"  
----- SET

[ $\Delta$ ]

COLUMN OFFSET  
HR: 120° 30' 40"  
HD: 43,321 m  
>OK? (YES) (NO)

(F3)

COLUMN OFFSET  
HR: 150° 30' 40"  
VD: 2,321 m  
>OK? (YES) (NO)

PT# → PT-12  
PCODE :TOPCON  
R,HT : 1,200 m  
INPUT SRCH MEAS ALL

## 7.4 측정 데이터파일을 좌표 데이터파일로 변환

거리모드로 측정한 데이터를 좌표데이터로 전환시킬 수 있는 기능입니다.

조작순서	조작키	표시부
① DATA COLLECT에서 [F4](P↓)를 선택한 후 [F2]키를 선택합니다.	[F4] [F2]	DATA COLLECT 2/3 F1:SELECT FILE F2:CONV. TO NEZ F3:PCODE INPUT P↓
② [F1](INPUT)키를 선택하여, 측정데이터 파일명을 입력합니다. ※ 파일명의 검색을 위해서 [F2](LIST)를 선택합니다.	[F1]  [F2]	MEAS. FILE FN: _____  INPUT LIST --- ENTER
③ [▲]이나[▼]키를 이용하여 파일명을 선택합니다. ※ 1)	[▲] 또는 [▼]	TOPCON /MO100 →WEE /MO234 T.K /MO035 --- SRCH --- ENTER
④ 선택하고자 하는 파일명에커서를 이동시켜 [F4] 키를 눌러 설정합니다.	[F4]	SEUCHO /MO100 →SEOUL /MO257 TEST1 /MO964 --- SRCH --- ENTER
⑤ 측정데이터 파일의 설정이 완료되면, 자동적으로 변경할 좌표파일명의 입력화면이 표시됩니다. [F1](INPUT)키를 선택하여 파일명을 설정합니다.	[F1]	COORD. FILE NAME FN: _____  INPUT LIST --- ENTER
※ 1)▲▼키는 화면부의 오른쪽에 위치하고 있습니다. * 표시가 있는 FILE은 현재 FILE입니다.		

## 7.5 PCODE Library(P CODE입력)

측정중에 이루어지는 P코드입력을 P CODE Library를 이용하여 미리 설정, 상황에 따라서 찾아볼 수 있는 기능입니다.

조작순서	조작키	표시부
① DATA COLLECT에서 [F4](P↓)를 선택한 후, [F3]키를 선택합니다.	[F4] [F3]	DATA COLLECT 2/3 F1:SELECT FILE F2:CONV. TO NEZ F3:PCODE INPUT P↓
② [F1](INPUT)키를 선택하여, P CODE명을 입력합니다. ※ [▲]키나[▼]키를 이용하여, 화살표를 이동합니다.	[F1] [▲]또는[▼]	→001:TOPCON 002:TOKYO EDIT --- CLR ---
③ [▲]키나[▼]키를 이용하여 파일명을 선택합니다.		→017:WON RYANG 018:YOUNG HEE EDIT --- CLR ---
④ 편집하고자 하는 파일명에 커서를 이동시켜 [F4] 키를 눌러 설정 한 후, 변경파일명을 입력합니다.	[F4]	→017=WON RYANG 018=YOUNG HEE 1234 5678 90.- [ENT]
⑤ 측정데이터 파일의 설정이 완료되면, 자동적으로 변경할 좌표파일명의 입력화면이 표시됩니다. [F1](INPUT)키를 선택하여 파일명을 설정합니다.	[F1]	→017:SUNG JAE 018:YOUNG HEE EDIT --- CLR ---

## 7. 6 데이터 콜렉트의 파라미터 설정(CONFIG.)

이 모드에서는 아래 데이터 콜렉트의 설정이 가능합니다.

- 항목설정

메뉴	항목선택	내용
F1:DIST(거리)모드	FINE/CRS(1)/CRS(10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>거리 측정 모드에서 FINE/COARSE(1)/COARSE(10)을 선택합니다.</li> <li>표시단위 : FINE 모드 - 1mm CRS(1) 모드 - 1mm CRS(10) 모드 - 10mm</li> </ul>
F2:HD/SD(수평/사거리)	HD/SD	거리 측정 모드를 선택합니다. (수평/사거리 모드)
F3:MEAS. SEQ(측정 순서)	N-TIME/SINGLE	거리 측정에서 측정 횟수를 설정합니다.
F1:DATA CONFIRM (데이터 확인)	YES/NO	데이터를 저장하기 전에 결과 데이터의 확인이 가능합니다.
F2:COLLECT SEQ (데이터 저장 순서)	[EDIT → MEAS]/[MEAS → EDIT]	<ul style="list-style-type: none"> <li>데이터 저장 순서를 선택합니다.</li> <li>[EDIT → MEAS]: 다른 데이터 입력 후에 측정</li> <li>[MEAS → EDIT]: 다른 데이터 입력 전에 측정</li> </ul>
F3:CONV. TO NEZ (좌표 파일로 환산)	YES/NO	거리 모드로 측정된 DATA는 새로운 좌표 파일을 작성함과 동시에 좌표 데이터로 환산됩니다.

- 항목선택방법

조작순서	조작키	표시부
① DATA COLLECT MENU 2/2에서 [F1] (CONFIG.)를 누릅니다.	[F1]	DATA COLLECT 2/2 F1:CONFIG.  P↓
② CONFIG MENU 2/2를 표시하기 위해 [F4] (P↓)키를 누릅니다.	[F4]	CONFIG. 1/2 F1:DIST MODE F2:HD/SD F3:MEAS. SEQ. P↓
③ [F1](DATA CONFIG)키를 누릅니다. [ ]마크는 현재 설정상태를 가르킵니다.	[F1]	CONFIG. 2/2 F1:DATA CONFIRM F2:COLLECT SEQ  P↓
④ [F1](YES)키를 누릅니다.	[F1]	DATA CONFIRM 2/2 F1:YES [F2:NO]  ENTER
⑤ [F4](ENTER)키를 누릅니다.	[F4]	DATA CONFIRM 2/2 [F1:YES] F2:NO  ENTER

## 8. 측 설(LAYOUT)

측설(LAYOUT)모드는 내부 메모리에서 좌표 데이터로 참조 가능한 측설 포인트와 새로운 포인트를 설정하는 두 가지 기능을 가지고 있습니다.

또한 만약 내부 메모리에 좌표 데이터가 저장되어 있지 않으면 키보드로 수입력할 수 있습니다. 좌표 데이터는 RS-232C 시리얼 포트를 통해서 PC에서 내부 메모리로 전송됩니다.

### ▷ 좌표 데이터

좌표 데이터는 COORD, DATA 영역에 저장됩니다.

내부 메모리에 대한 세부 사항은 9장 "MEMORY MANAGERMODE"를 참조 바랍니다.

#### ■ GTS-223, 225, 226

GTS-223, 225, 226는 내부 빗데리에 의해서 내부 메모리에 좌표 데이터를 저장할 수 있습니다. 내부 메모리는 측량 데이터와 측설용 좌표 데이터로 구분되어 있습니다.

### ▷ 좌표 데이터의 번호

(데이터 클렉트 모드에서 내부 메모리를 사용하지 않을 경우)

**MAX. 16,000 Points**

내부 메모리는 데이터 클렉션 모드와 측설 모드를 공유하고 있기 때문에 측점 번호는 측설 모드를 사용했을 경우 감소하게 될 것입니다.

- 1) 항상 메뉴화면으로 빠져 나와서 전원을 꺼 주십시오. 그렇지 않으면 데이터의 손상을 초래하게 됩니다.
- 2) 데이터의 안정을 위해 미리 BT-52Q 빗데리를 FULL로 충전하십시오.
- 3) 백업 빗데리는 온도 20도에서 5년간 사용이 가능합니다.
- 4) 새로운 포인트 데이터를 저장하기 위해서는 내부 메모리의 용량을 고려해서 좌표 데이터를 입력해야 합니다.

#### ■ GTS-229

### ▷ 좌표 데이터의 번호

**MAX. 16,000 Points**

- 1) 내부 메모리에 저장된 좌표 데이터는 BT-52Q 빗데리가 완전히 방전된 후에도 약 2시간 정도 저장할 수 있습니다.
- 2) 항상 메뉴화면으로 빠져 나와서 전원을 꺼 주십시오. 그렇지 않으면 데이터의 손상을 초래하게 됩니다.
- 3) 데이터의 안정을 위해서 미리 BT-320 빗데리를 완전히 충전하십시오.
- 4) 백업 빗데리는 온도 20도에서 5년간 사용이 가능합니다.

- 5) 만약 뒷데리가 완전히 방전되거나 오랫동안 방전된 상태로 있었더라고 사용하기 전에 내부 메모리를 초기화 합니다.
- 6) 새로운 포인트 데이터를 저장하기 위해서는 내부 메모리의 용량을 고려해서 좌표 데이터를 입력해야 합니다.

## 8.1 준비단계

### 8.1.1 GRID FACTOR의 설정

#### ▶ 계산식

1) Elevation Factor

$$\text{Elevation Factor} = \frac{R}{R + \text{ELEV}}$$

R : 평균 지구 반경

ELEV : 평균 해수면에서 부터의 높이

2) Scale Factor. (축척 계수)

3) Grid Factor.

$$\text{Elevation Factor} = E:evatoopm \times \text{Scale Factor}$$

#### ▶ 거리 계산식

1) Grid 거리

$$HDg = HD \times \text{Grid Factor}$$

HDg : Grid 거리

HD : 지표 거리

2) 지표 거리

$$HDg = \frac{HDg}{\text{GridFactor}}$$

#### ▶ Grid Factor 설정 방법

조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENU 2/2에서 [F2] (GRID FACTOR)를 누릅니다.	[F1]	LAYOUT F1:SELECT A FILE F2:NEW POINT F3:GRID FACTOR P↓
② [F3] (YES)키를 누릅니다.	[F3]	GRID FACTOR =0.998843 MODIFY? [YES] [NO]
③ [F1] (INPUT)키를 누르고 높이를 입력합니다. [F4] (ENT)키를 누릅니다.	[F1] 높이 입력 [F4]	GRID FACTOR ELEV. → 1000m SCALE:0.999000 INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
④ 같은 방법으로 Scale Factor를 입력합니다.	[F1] Scale 입력 [F4]	GRID FACTOR ELEV.: 2000m SCALE → 1.001000 INPUT --- --- ENTER
⑤ Grid Factor는 1~2초등만 표시된 후 LAYOUT MENU 2/2화면으로 되돌아 옵니다.		GRID FACTOR =1.000686
▷ 입력 범위 : Elevation : -9.999m ~ -9.999m Scale Factor : 0.99000 ~ 1.010000		

### 8.1.2 좌표데이터 파일 선택

좌표데이터 파일을 선택하여 LAY OUT기능과 NEW POINT기능을 실행할 수 있습니다.

- ▶ 현재의 좌표파일데이터의 변환도 가능합니다.

조작순서	조작키	표시부
① [F1](SELECT A FILE)키를 선택합니다.	[F1]	LAYOUT F1:SELECT FILE 2/2 F2:NEW POINT F3:GRID FACTOR P↓
② [F2](FILE)키를 선택하여, 파일을 검색합니다.	[F3]  [▲]키 또는 [▼]키	SELECT A FILE FN: _____  INPUT LIST --- ENTER  TOPCON /MO100 →*WEE /MO234 T.K /MO035 --- SRCH --- ENTER
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ *표시된것이 현재파일명이며, [▲]키 또는 [▼]키를 이용하여 변경하고자 하는 파일을 선택합니다.</li> <li>▶ 새로운 파일명이 선택되면, [F4](ENTER)키를 선택하여 설정합니다.</li> </ul>	[F4]	TOPCON /MO100 *WEE /MO257 →T.K /MO964 --- SRCH --- ENTER  LAYOUT 2/2 F1:SELECT FILE F2:NEW POINT F3:GRID FACTOR p↓

\*1) ▲▼키는 화면부의 오른쪽에 위치하고 있습니다.  
\*표시가 있는 FILE은 현재FILE입니다.

### 8.1.3 기계점 입력

기계점은 아래의 두가지 방법으로 세팅할 수 있습니다.

- 1) 내부 메모리에 저장된 좌표 데이터를 사용하는 방법.
- 2) 직접 좌표 데이터를 수입력하는 방법.

조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENT 1/2 [F1] (OCC.ST INPUT)를 누릅니다.	[F1]	OCC.ST PT#:  INPUT SRCH NEZ ENTER
② [F1] (INPUT)키를 누릅니다.	[F1]	OCC.ST PT# ST-01  1234 5678 90.- [ENT]
③ PT#(기계점 번호)을 입력하고 [F4] (ENT)키를 누릅니다.	기계점 번호 입력 [F4]	INSTRUMENT HEIGHT INPUT INS.HT: 0.000m INPUT --- --- [ENT]  1234 5678 90.- [ENT]
④ 같은 방법으로 INS.HT(기계고)를 입력합니다. LAYOUT MENU 1/2 화면으로 돌아갑니다.	[F1] 기계고 입력 [F4]	LAYOUT 1/2 F1: OCC.ST INPUT F2: BACKSIGHT F3: LAYOUT P↓

▶ 방법 2 : 직접 기계점 좌표 수입력.

조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENU 1/2에서 [F1](OCC.ST INPUT)를 누릅니다. 이전 데이터가 표시됩니다.	[F1]	OCC,ST PT#:  INPUT SRCH NEZ ENTER
② [F3](NEZ)키를 누릅니다. ③ [F1](INPUT)키를 누르고 좌표를 입력합니다. [F4](ENT)키를 누릅니다. ※ 1)	[F3] [F1] 좌표 입력 [F4]	N → 0.000m E : 0.000m Z : 0.000m INPUT --- PT# ENTER
④ [F1](INPUT)키를 누르고 PT#(기계점 번호)을 입력합니다. [F4](ENT)키를 누릅니다.	[F1] 기계점 번호 입력 [F4]	COORD,DATA INPUT PT#:  INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90. - [ENT]
⑤ 같은 방법으로 INT.SH(기계고)를 입력합니다.  LAYOUT MENU 1/2 화면으로 돌아갑니다.	[F1] 기계고 입력 [F4]	INPUTRUMMENT HEIGHT INPUT INS.HT: 0.000m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90. - [ENT]  LAYOUT 1/2 F1:OCC,ST INPUT F2:BACKSIGHT F3:LAYOUT P↓

※ 1) 좌표 기록이 가능합니다. 16장 “모드 선택”을 참조합니다.

### 8.1.4 후시점 입력

후시점 입력은 아래 3가지 방법중의 하나를 선택합니다.

- 1) 내부 메모리에 저장된 좌표 데이터를 사용하는 방법.
- 2) 직접 좌표를 수입력하는 방법
- 3) 직접 방위각을 수입력하는 방법.

▶ 방법 1 : 내부 좌표 데이터를 사용하는 방법.

조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENU 1/2에서 [F2](BACKSIGHT) 키를 누릅니다.	[F2]	BACKSIGHT PT#:
② [F1](INPUT)키를 누릅니다.	[F1]	INPUT SRCH NE/AZ ENT
③ PT#(후시점 번호)을 입력하고 [F4](ENT)키를 누릅니다.	후시점 번호 입력 [F4]	BACKSIGHT PT#=BK-01 1234 5678 90. - [ENT]
④ 후시점을 시준합니다.	후시점 시준 [F3]	BACKSIGHT H(B)= 0° 00' 00" > Sight? [YES] [NO]
⑤ [F3](YES)키를 누릅니다.		LAYOUT 1/2 F1:OCC. ST INPUT F2:BACKSIGHT F3:LAYOUT P↓
LAYOUT MENU 1/2 화면으로 돌아갑니다.		
▶ [F3] 키를 누를 때마다 후시점 입력 방법이 전환됩니다.		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">BACKSIGHT PT#:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">INPUT SRCH NE/AZ ENT</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">[F3] (NET)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">N → 0.000m E : 0.000m</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">INPUT --- AZ ENTER</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">[F3] (AZ)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">BACKSIGHT PT#:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">INPUT --- PT# ENTER</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">[F3] (PT#)</div>		

▶ 방법 2 : 직접 후시점 좌표를 수입력하는 방법.

조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENU 1/2에서 [F2](BACKSIGHT)를 누릅니다. 이전 데이터가 표시됩니다. ② [F3](NE/AZ)키를 누릅니다.	[F1]  [F3]	BACKSIGHT PT#:  INPUT SRCH NE/AZ ENT
③ [F1](INPUT)키를 누르고 좌표를 입력합니다. [F4](ENT)키를 누릅니다. ※ 1)	[F1] 좌표 입력 [F4]	N → 0.000m E : 0.000m Z : 0.000m INPUT --- AZ# ENTER
④ [F1](INPUT)키를 누르고 PT#(후시점 번호)을 입력합니다. [F4](ENT)키를 누릅니다.	[F1] 후시점 번호 입력 [F4]	COORD. DATA INPUT PT#:  INPUT --- --- ENTER
⑤ 후시점을 시준합니다. ⑥ [F3](YES)키를 누릅니다.	후시점 시준 [F3]	BACKSIGHT H(B) = 0° 00' 00" Sight ? [YES] [NO]
LAYOUT MENU 1/2화면으로 돌아갑니다.		LAYOUT 1/2 F1: OCC. ST INPUT F2: BACKSIGHT F3: LAYOUT P↓
※ 1) 좌표 기록이 가능합니다. 16장 "모드 선택"을 참조합니다.		

## 8.2 측설(LAYOUT) 실행.

조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENU 1/2엣 [F3] (LAYOUT)를 누릅니다.	[F3]	LAYOUT 1/2 F1: OCC. ST. INPUT F2: BACKSIGHT F3: LAYOUT P↓
② [F1] (INPUT)키를 누르고 PT#(측설점 번호)을 입력합니다. [F4] (ENT)키를 누릅니다.	[F1] 측설점 번호 입력 [F4]	LAYOUT PT#: INPUT SRCH NEZ ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
③ 같은 방법으로 프리즘고를 입력합니다. 측설점이 설정되면 기계는 측설 계산을 시작합니다. • dHR : 측설점에 대한 계산된 수평각. • dHD : 기계에서 측설점까지의 계산된 수평거리	[F1] 프리즘고 입력 [F4]	REFLECTOR HEIGHT INPUT R. HT : 0.000m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
④ 프리즘을 시준하고 [F2] (ANGLE)키를 누릅니다. • HR : 측정한 수평각 • dHR : 측정된 수평각 - 계산된 수평각	시준 [F2]	dHR= 90° 10' 20" dHD= 123.456m DIST ANGLE --- ---
⑤ [F1] (DIST)키를 누릅니다. • HD : 측정된 수평거리. • dHD : 측정된 수평거리 - 계산된 수평거리. • dZ : 측정된 연직거리 - 계산된 연직거리.	[F1]	HR= 6° 20' 40" dHD= 23° 40' 20" DIST --- NEZ ---
⑥ [F1] (DIST)키를 누릅니다. FINE 모드로 측정이 시작됩니다.	[F1]	HD*[t] < m dHD: m dZ: m MODE ANGLE NEZ NEXT
		HD* 143.84m dHD: -43.34m dZ: -01.05m MODE ANGLE NEZ NEXT
		HD*[r] < m dHD: m dZ: m MODE ANGLE NEZ NEXT

⑦ dHR, dHd 그리고 dZ의 수치가 0일때 측설점을  
얻게 됩니다.

⑧ [F3] (NET)키를 누릅니다.

⑨ 다음 측설점을 찾기 위해서 [F4] (NEXT)키를 누릅니다.  
PT#은 자동적으로 증가합니다.

[F3]

[F4]

↓  
HD\* 143.845m  
dHD: -0.005m  
dZ: -0.045m  
MODE ANGLE NEZ NEXT

N\* 100.000m  
E : 100.000m  
Z : 1.015m  
MODE ANGLE --- NEXT

LAYOUT  
PT#: LP-101  
INPUT SRCH NEZ ENTER

● Point Guide 기능

Point Guide기능은 LAYOUT에서 이용할 수 있습니다.


조 작 순 서	조 작 키	표 시 부
① 각도측정후, [F1] (DIST)키나 [F2] (NEZ)키를 선택합니다.	[F1] 또는 [F2]	HR : 6° 20' 40" dHR : 23° 40' 20" DIST --- NEZ ---
② [F3] (ON)키를 선택합니다.	[F3]	POINTGUIDE [OFF] --- --- [ON] [OFF]
③ 전단계의 화면을 원할경우에는 ESC키를 선택합니다.		HR : 6° 20' 40" dHR : 23° 40' 20" DIST --- NEZ ---

## 8.3 새로운 측점 생성(NEW POINT)

측점을 시준할 수 없거나 단순이 한점을 필요로 할 경우 이용됩니다.

### 8.3.1 방사법(SIDE SHOT)

기지점에 기계를 세우고 방사법으로 새로운 측점의 좌표를 얻습니다.



조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENU 2/2 으로 들어가기 위해서 LAYOUT MENU 1/2화면에서 [F4](P↓)키를 누릅니다.	[F4]	LAYOUT 1/2 F1:OCC.ST INPUT F2:BACKSIGHT F3:LAYOUT P↓
② [F1](NEW POINT)를 누릅니다.	[F1]	LAYOUT 2/2 F1:SELECT A FILE F2:NEW POINT F3:GRID FACTOR P↓
③ [F1](SIDE SHOT)키를 누릅니다.	[F1]	NEW POINT F1:SIDE SHOT F2:RESECTION
④ [F4](INPUT)키를 누르고 새로운 측점 번호를 입 력합니다. [F4](ENT)키를 누릅니다.	[F1] 측점 번호 입력 [F4]	SIDE SHOT PT#:  INPUT SRCH --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
⑤ 같은 방법으로 프리즘고를 입력합니다.	[F1] 프리즘고 입력 [F4]	REFLECTOR HEIGHT INPUT R.HT: 0.000m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]

⑥ 새로운 측점을 시준하고 [F3](YES)키를 누릅니다.

시준  
[F3]

REFLECTOR HEIGHT  
INPUT  
R.HT: 1.235m  
>Sight? [YES] [NO]

⑦ [F3](YES)키를 누릅니다.

새로운 측점 번호와 좌표값은 COORD.DAT에 저장됩니다.

다음 새로운 측점에 대한 입력 메뉴가 표시됩니다.  
PT#이 자동적으로 증가합니다.


[F3]

N: 1234.567m  
E: 123.456m  
Z: 1.234m  
>REC? [YES] [NO]

SIDE SHOT  
PT#:NP-101  
INPUT SRCH --- ENTER

### 8.3.2 후방 교회법(RESECTION-H, HD)

새로운 포인트에 기계를 세우고 두점의 기지점의 좌표 데이터를 사용하여 새로운 핀트의 좌표를 계산합니다.



조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT MENU 2/2 으로 들어가기 위해서 LAYOUT MENU 1/2화면에서 [F4](P↓)키를 누릅니다.	[F4]	LAYOUT 1/2 F1: OCC. ST INPUT F2: BACKSIGHT F3: LAYOUT P↓
② [F1](NEW POINT)를 누릅니다.	[F1]	LAYOUT 2/2 F1: NEW POINT F2: GRID FACTOR
③ [F2](RESECTION H, HD)키를 누릅니다.	[F2]	NEW POINT F1: SIDE SHOT F2: RESECTION-H, HD
④ [F1](INPUT)키를 누르고 새로운 측점 번호를 입력 합니다. ※ 1) [F4](ENT)키를 누릅니다.	[F1] 측점 번호 입력 [F4]	NEW POINT PT#: INPUT SRCH SKP ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
⑤ 같은 방법으로 기계고를 입력합니다.	[F1] 기계고 입력 [F4]	INSTRUMENT HEIGHT INPUT INS. HT : 0.000m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]

⑥ 기지점 A의 번호를 입력합니다.

[F1]

측점 번호

입력

[F4]

1ST

PT#:

INPUT SRCH NEZ ENTER

1234 5678 90.- [ENT]

⑦ 프리즘고를 입력합니다.

[F1]

프리즘고

입력

[F4]

REFLECTOR HEIGHT

INPUT

R.HT : 0.000m

INPUT --- --- ENTER

1234 5678 90.- [ENT]

⑧ 기지점 A를 시준하고 [F3](YES)키를 누릅니다.  
거리 측정이 시작됩니다.

시준

[F3]

REFLECTOR HEIGHT

INPUT

R.HT : 1.235m

>Sight ? [YES] [NO]

HR: 123° 40' 20"

HD\* < m

VD: m

>Measuring ...

(complete)

⑨ 기지점 B에 대해서도 ⑥, ⑦, ⑧ 절차를 실행합니다.

2ND

PT#:

INPUT SRCH NEZ ENTER

두 기지점 사이의 불일치 값이 자동적으로 표시  
됩니다.

⑩ 불일치 값이 허용범위에 있으면 [F3](YES)키를  
누릅니다. \* 2)

[F3]

RESIDUAL ERROR

dHD= 0.015m

dZ = 0.005m

>OK ? [YES] [NO]

⑪ [F3](YES)키를 누릅니다. \* 3)  
좌표 데이터가 저장됩니다.

[F3]

N: 1234.567m

E: 123.456m

Z: 1.234m

>REC? [YES] [NO]

NEW POINT

F1:SIDE SHOT

F2:RESECTION-H, HD

- ※ 1) 새로운 포인트를 저장하지 않으려면 [F3] (SKP) 키를 누릅니다.
- ※ 2) 잔 차(RESIDUAL ERROR)
 

$dHD$ (두 기지점 사이의 수평거리) = 측정된 값 - 계산된 값.  
 $dZ$  = (기지점 A로부터 계산된 새로운 포인트의 Z좌표)
- ※ 3) 단계 ④에서 [F4] (SKP) 키를 누르면 ">SET"이 표시됩니다.

▶ 저장된 데이터 검색

LAYOUT 모드가 실행되는 동안 사용자는 저장된 데이터를 검색할 수 있습니다.

조 작 순 서	조 작 키	표 시 부
① LAYOUT 모드를 실행하는 동안. [F2] (SRCH) 키를 누릅니다.	[F2]	SIDE SHOT PT#:  INPUT SRCH NEZ ENTER
② [F1]에서 [F3] 키 중의 한 키를 눌러서 3가지 검색 방법 가운데서 한 방법을 선택합니다.	[F1] ~ [F3]	SEARCH [TOPCON] F1:FIRST DATA F2:LAST DATA F3:PT# DATA

- ▷ 메모리 관리 모드에 "SEARCH"와 같은 방법으로 조작됩니다.  
 더 상세한 사항은 9장 "메모리 관리 모드(MEMORY MANAGER MODE)"를 참조합니다.

● PT# LIST 확인

조작 순서	조작 키	표시부
① LAYOUT모드에서 [F2] (LIST)키를 선택합니다.  ▶ (→)을 선택하고자 하는 데이터명에 이동시킵니다. [▲] 또는 [▼] 키를 이용) ② 데이터명 선택이 완료되면, [F1] (VIEW) 키를 선택합니다.	[F2]  [▲] 또는 [▼] [F1]	LAYOUT 2/3 PT#: INPUT LIST NEZ ENTER  [TOPCON] →DATA-01 DATA-02 VIEW SRCH --- ENTER
▶ [▲] 키 또는 [▼] 키를 이용하여 데이터를 검색할 수 있습니다.	[▲] 또는 [▼]	PT# DATA-50 N <sub>J</sub> 100.234m E <sub>J</sub> 12.345m Z <sub>J</sub> 1.678m
③ 검색 완료시에는 [ESC] 키를 선택합니다. (→) 표시가 된 데이터의 설정을 원한다면 [F4] (ENTER) 키를 선택합니다.	[ESC]  [F4]	DATA-01 DATA-02 VIEW SRCH --- ENTER  FLECTOR HEIGHT INPUT R. HT: m INPUT --- --- ENTER

## 9. 메모리 관리 모드 (MEMORY MANAGER MODE)


내부 메모리에 대한 아래의 항목들은 이 모드에서 사용할 수 있습니다.

- 1) STATUS : 저장된 데이터의 갯수 확인, 내부 메모리의 잔량 확인
- 2) SEARCH : 저장된 데이터 검색
- 3) FILE MAINTAN : 파일 삭제/파일명 변경
- 4) DELETE COORD : Coord, data File에서 좌표 삭제
- 5) PCODE INPUT : PCODE Library 내에서 PCODE DATA를 입력
- 6) COORD. INPUT : LAYOUT(측설)에 필요한 좌표 데이터 입력
- 7) DATA TRANSFER :
  - 관측 데이터 혹은 좌표 데이터 다운로드  
(데이터 전송)
  - 좌표 데이터 업로드
  - 통신 파라미터 설정
- 8) INITIALIZE : 내부 메모리 초기화

### ▶ 메모리 관리 메뉴 조작 방법

[MENU] 키를 누르면 MENU 1/3 모드가 화면에 나타납니다.

그 다음 [F3](MEMORY MGR.) 키를 누르면 MEMORY MGR 1/2의 메뉴들이 표시됩니다.



## 9.1 내부 메모리 상태 표시

이 모드는 내부 메모리의 상태를 확인할 수 있습니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① MENU 1/3에서 [F3] (MEMORY MGR.) 키를 누릅니다.	[F3]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN P.
② [F1] (STATUS) 키를 누릅니다. 저장된 데이터의 갯수와 메모리 잔량을 확인할 수 있습니다.	[F1]	STATUS MEAS.DATA:0100 COORD.DATA:0050 [.....] 메모리 잔량 표시
▷ MEAS.DATA:데이터 플렉트 모드에서의 관측 데이터 COORD.DATA:측설 모드에서 측정된 새로운 포인트 데이터 및 측설에 필요한 좌표 데이터		

## 9.2 데이터 검색

이 모드는 데이터 콜렉트 모드에 저장된 데이터를 검색하기 위해 사용됩니다.

아래 3가지 방법으로 검색할 수 있습니다.

1. First data search(첫번째 데이터 검색)

2. Last data search(마지막 데이터 검색)

3. Point number search(측점 번호로 검색)

▷ MEAS.DATA : 데이터 콜렉트 모드에서의 관측 데이터

COORD.DATA : 측설 모드에서 측정된 새로운 포인트 데이터 및 측설에 필요한 좌표 데이터

PCODE LIB : 미리 설정되어 있던 1~50까지의 Point CODE중에서 설정할 수 있습니다.

▷ 측정 데이터는 수정할 수 없습니다.

▶ 검색 예 : 좌표 데이터에 대하여 측점 번호로 검색

조작 순서	조작 키	표시부
① MENU 1/3에서 [F3](MEMORY MGR.)키를 누릅니다.	[F3]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F1](MEAS. DATA)키를 누릅니다.	[F1]	SEARCH F1:MEAS. DATA F2:COORD. DATA F3:PCODE LIB.
③ [F1](INPUT)키를 누릅니다.	[F1]	SELECT A FILE FN: _____  INPUT LIST --- ENTER
④ [F3](PT# DATA)키를 누릅니다.	[F3]	MEAS. DATA SEARCH F1:FIRST DATA F2:LAST DATA F3:PT# DATA
⑤ [F1](INPUT)키를 누르고 PT#(측점 번호)를 입력합니다. [F4](ENT)키를 누릅니다.	[F1] PT# 입력 [F4]	PT# DATA SEARCH FN: _____  INPUT LIST --- ENTER
▷ [▲]키 또는 [▼]키를 눌러서 전체 화면을 전환할 수 있습니다.		
▷ 같은 측점 번호를 검색하려면 [◀] 혹은 [▶] 키를 누릅니다.		

● DATA 확인 및 입력

(→)키로 지정하여 삭제 및 변경이 가능합니다.

단 측정치는 수정할 수 없습니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① [F1](EDIT)키를 선택합니다.	[F1]	PT#_TOP-104 2/2 PCODE: R.HT_ 1.000m EDIT ↓
② [▲] 또는 [▼] 키를 선택하여 커서를 이동시킵니다. ※ 변경시에는 [F1](INPUT)키를 선택합니다.	[F2]  [▲] 또는 [▼]	PT# →TOP-104 PCODE: R.HT : 1.000m INPUT --- --- ENTER
③ 저장을 원할 경우[F3](YES)키를 선택합니다.	[F1] Enter Date [F4]	PT# →TOP-104 2/2 PCODE: R.HT_ 1.200m EDIT ↓ >SAVE? [YES] [NO]

### 9.2.1 좌표 데이터 확인

예) Point Number로 확인

조작 순서	조작 키	표시부
① [F2](SEARCH)키를 선택합니다.	[F2]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F2](COORD. DATA)를 선택합니다.	[F2]	SEARCH F1:MEAS. DATA F2:COORD. DATA F3:PCODE LIB.
③ [F1](INPUT)키를 이용하여 File Name을 설정합니다. ※ 1)	[F1] ENTER FN [F4]	SELECT A FILE FN: _____ INPUT LIST --- ENTER
④ [F3]키를 선택합니다.	[F3]	COORD. DATA SEARCH F1:FIRST DATA F2:LAST DATA F3:PT# DATA
⑤ [F1](INPUT)키를 눌러 PT#을 입력합니다.	[F1] ENTER PT# [F4]	PT# DATA SEARCH PT#: _____ INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT] PT#, TOP-104 N <sub>J</sub> 100.234 m E <sub>J</sub> 12.345 m Z <sub>J</sub> 1.678 m
※ 1) 만일 기존의 파일중에서 선택 할 경우에는 [▲]키 또는 [▼]키를 눌러서 선택할 수 있습니다.		


## 9.2.2 P CODE 확인

예) NUMBER로 확인

조작순서	조작키	표시부
① MEMORY MGR.에서 [F2](SEARCH)키를 선택합니다.	[F2]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F3]키를 선택합니다.	[F3]	SEARCH F1:MEAS. DATA F2:COORD. DATA F3:PCODE LIB.
③ [F3]키를 선택합니다.	[F3]	PCODE DATA SEARCH F1:FIRST DATA F2:LAST DATA F3:NO. SEARCH
④ [F1](INPUT)키를 선택, Number를 입력합니다.	[F1]  [F1] Enter PT # [F4]	PCODE NO. SEARCH NO.:  INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- (ENT)  011:SEOUL 012:KANGNAM 013:OFFICE EDIT --- CLR ---

### 9.3 파일관리

이 모드에서는 파일관리는 물론이며, 새로운 파일명을 생성, 파일 보기, 파일 삭제 등의 기능을 행합니다.



### 9.3.1 파일명 변경

조작 순서	조작 키	표시부
① [F3] (FILE MAINTAN) 키를 선택합니다.	[F3]	→MEASD1/ M0123 COORD1/ C0056 REN SRCH DEL ---
② [▲] 또는 [▼] 키를 선택하여 변경하고자 하는 파일을 설정합니다.	[▲] 또는 [▼]	MEASD1/ M0123 →COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 REN SRCH DEL ---
③ [F1] (REN) 키를 선택합니다.	[F1]	MEASD1/ M0123 =COORD1/ C0056 COORD1/ C0098 1234 5678 90.- [ENT]
④ 입력이 완료되면 [F4] (ENT) 키를 선택하여 설정합니다.	Enter FN [F4]	MEASD1/ M0123 →COORD5/ C0056 COORD1/ C0098 REN SRCH DEL ---

### 9.3.2 데이터 파일 확인

조작 순서	조작 키	표시부
① [▲] 또는 [▼] 키를 눌러 원하는 파일을 설정합니다.	[▲] 또는 [▼]	→MEASD1/ M0123 COORD1/ C0056 REN SRCH DEL ---
② 설정이 완료되면 [F2] (SRCH) 키를 선택합니다.	[F2]	MEASD1/ M0123 →COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 REN SRCH DEL ---  SEARCH [COORD1] F1:FIRST DATA F2:LAST DATA F3:PT# DATA

### 9.3.3 파일 삭제

조작 순서	조작 키	표시부
① [▲] 또는 [▼] 키를 이용하여 삭제를 원하는 파일을 지정합니다.	[▲] 또는 [▼]	→MEASD1/ M0123 COORD1/ C0056 REN SRCH DEL ---
② 설정이 완료되면 [F3](DEL)키를 선택합니다.	[F3]	MEASD1/ M0123 →COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 REN SRCH DEL ---
③ [F4](YES)키를 선택하여 삭제합니다.	[F4]	MEASD1/ M0123 →COORD1/ C0056 COORD2/ C0098 >DELETE? [NO] [YES]  MEASD1/ M0123 →COORD2/ C0098 COORD3/ C0321 REN SRCH DEL ---

## 9.4 키 입력으로 좌표 DATA를 선택

조작 순서	조작 키	표시부
① [F4](P↓)키를 선택하여 Page를 변경합니다.	[F4]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F1](COORD. INPUT)키를 선택합니다.	[F1]	MEMORY MGR. 2/3 F1:COORD. INPUT F2:DELETE COORD. F3:PCODE INPUT P↓
③ [F1](INPUT)키를 선택하여 File Name을 입력합니다. ※ 입력이 완료되면 ENTER키를 선택합니다.	[F1] 입력 [ENTER]	SELECT A FILE FN: _____ INPUT LIST --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
④ [F1](INPUT)키를 선택하여 Point Number를 입력합니다.  ※ 좌표치 확인후, [F4](ENTER)키 선택	[F1] 입력 [ENT]  [F4]  [F1] Enter COORD. [F4]	COORD. DATA INPUT PT#: _____ INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]  N→ 100.234 m E: 12.345 m Z: 1.678 m INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]  COORD. DATA INPUT PT#:TOPCON-102 INPUT --- --- ENTER

## 9.5 좌표데이터 삭제

조작순서	조작키	표시부
① [F4](P↓)키를 선택하여 Page를 전환합니다.	[F4]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F2](DELETE COORD)를 선택합니다.	[F2]	MEMORY MGR. 2/3 F1:COORD. INPUT F2:DELETE COORD. F3:PCODE INPUT P↓
③ [F1](INPUT)키를 선택하여, File Name을 입력합니다.	[F1]	SELECT A FILE FN: _____  INPUT LIST --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
④ [F1](INPUT)키를 선택하여 삭제하고자 하는 Point Number를 입력합니다.	[F1] 입력	DELETE COORD. PT#: _____  INPUT LIST --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
⑤ [F3](YES)키를 선택합니다.	[F3]	N: 100.234 m E: 12.345 m Z: 1.678 m >DELETE? [YES] [NO]

## 9.6 데이터 전송

PC로부터 데이터를 전송받을 수 있습니다.

조작 순서	조작 키	표시부
① [F4](P↓)키를 선택하여 Page를 변경합니다.	[F4]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F1]키를 선택합니다.	[F1]	MEMORY MGR. 2/3 F1:DATA TRANSFER F2:INITIALIZE P↓
③ [F2]키를 선택합니다. ※1)	[F2]	DATA TRANSFER F1:SEND DATA F2:LOAD DATA F3:COMM. PARAMETERS
④ [F1]키를 선택합니다.	[F1]	LOAD DATA F1:COORD. DATA F2:PCODE DATA
⑤ [F1](INPUT)키를 선택하여 파일명을 입력합니다. ※ 입력후 ENTER	[ENTER]	COORD. FILE NAME FN: _____ INPUT --- --- ENTER
⑥ [F3](YES)키를 선택합니다.  ※ 전송중의 상태입니다.	[F3]	LOAD COORD. DATA >OK? --- --- [YES] [NO] LOAD COORD. DATA (Loading Data!) STOP
※ 1) [F1] : SEND DATA - 데이터를 PC에 전송시 선택 [F2] : LOAD DATA - PC로 부터 데이터 전송을 받을 경우에 선택		

## 9.7 전송 파라메터 설정

Items	Selecting Items	Contents
F1:Protocol	[ACK/NAK], [ONE WAY]	Setting Protocol [ACK/NAK] or [ONE WAY] communication
F2:Baud rate	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600	Setting transfer speed 300/600/1200/2400/4800/9600 baud rate
F3:Char./Parity	[7/EVEN], [7/ODD], [8/NON]	Setting data length and parity [7bit, even], [7bit, odd], [8bit, none]
F1:Stop Bits	1,2	Setting Stop 1 bit or 2bits

● Example Setting Baud rate:4800

조작 순서	조작 키	표시부
① [F4](P↓)키를 선택합니다.	[F4]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F1]키를 선택합니다.	[F1]	MEMORY MGR. 3/3 F1:DATA TRANSFER F2:INITIALIZE P↓
③ [F3]키를 선택합니다.	[F3]	DATA TRANSFER F1:SEND DATA F2:LOAD DATA F3:COMM. PARAMETERS
④ [F2]키를 선택하여 전송속도를 설정합니다.	[F2]  [▶] [▼]	COMM. PARAMETERS 1/2 F1:PROTOCOL F2:BAUD RATE F3:CHAR./PARITY P↓  BAUD RATE [300] 600 1200 2400 4800 9600 ENTER  BAUD RATE 300 600 1200 2400 [4800] 9600 ENTER  COMM. PARAMETERS 1/2 F1:PROTOCOL F2:BAUD RATE F3:CHAR./PARITY P↓
*[▶]나 [▼]키를 이용합니다.		

## 9.8 데이터 초기화

조작 순서	조작 키	표시부
① [F4](P↓)키를 선택하여 Page를 변경합니다.	[F4]	MEMORY MGR. 1/3 F1:FILE STATUS F2:SEARCH F3:FILE MAINTAN. P↓
② [F2]키를 선택합니다.	[F2]	MEMORY MGR. 3/3 F1:DATA TRANSFER F2:INITIALIZE P↓
③ [F3]키를 선택합니다.	[F3]	INITIALIZE F1:FILE DATA F2:PCODE LIST F3:ALL DATA
④ [F4](YES)키를 선택합니다.	[F4]	INITIALIZE DATA ERASE ALL DATA! >OK? [NO] [YES]
		INITIALIZE DATA (Initializing!) [.....██████]
		MEMORY MGR. 3/3 F1:DATA TRANSFER F2:INITIALIZE P↓

## 10. SET AUDIO 모드

EDM광의 반사광량레벨(SIGNAL), 기상보정치(PPM), 프리즘 정수보정치(PSM)을 표시합니다. 또한, 프리즘으로부터 반사광을 수광하면 부저가 울립니다. 프리즘의 시준이 불랑할 때 편리합니다.

- ① 거리측정모드로 되어 있는 것을 확인하십시오.

MEAS MODE S/A P1↓

- ② [F3](S/A)키를 누르면 SET AUDIO로 됩니다.  
현재 설정되어 있는 프리즘 정수보정치(PRISM),  
기상보정치(PPM), 반사광량레벨(SIGNAL)이  
표시됩니다.

SET AUDIO MODE  
PRISM: ±00mm PPM: ± 10  
SIGNAL: [ ███ ]  
PRISM PPM T-P ---

● 반상광을 수광하면 부저가 울립니다. 부저음을 정지시키는 것도 가능합니다.

“10. 조건설정모드”를 참조하십시오.

- [F1]~[F3]키를 누르면 프리즘 정수, 기상보정치의 설정모드로 됩니다.  
설정방법은 “8. 프리즘 정수보정치의 설정”, “9. 기상보정”을 참조하십시오.
- [ESC]키를 누르면 일반측정모드로 되돌아 갑니다.

## 11. 프리즘 보정치의 설정

일반적으로 TOPCON 제품의 프리즘 상수는 0으로 설정되어 있습니다. 그러나 타사의 프리즘을 사용할 때에는 각 프리즘 상수에 의한 보정치를 설정합니다.  
여기서의 설정은 전원 OFF후에도 기억됩니다.

조작순서	조작키	표시부
① 거리 측정 모드 또는 좌표 측정 모드에서 [F3] (S/A) 키를 누릅니다.	[F3]	SET AUDIO MODE PRISM:00mm PPM:0 SIGNAL:[ ███ ] PRISM PPM T-P ---
② [F1](PRISM) 키를 누릅니다.	[F1]	PRISM CONST. SET PRISM:0mm
③ 프리즘상수의 보정치를 입력합니다.	[F1] 프리즘상수 입력 [F4]	INPUT ---- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
SET AUDIO 모드로 되돌아 갑니다.		
▷ 입력범위:-99mm~+99mm, 1mm단위		

## 12. 기상보정

빛이 대기중을 통과할 때 기온·기압에 의해서 그 속도가 변화합니다. 그 변화량은 기온·기압을 설정하든지 또는 기상보정치를 설정하면 본 체내에서 자동적으로 보정됩니다. 본체에는 15°C, 760mmHg가 기준(0ppm)으로 되어 있습니다. 설정한 수치는 전원 OFF후에도 기억됩니다.

## 12.1 기상 보정 계산식

기상보정은 다음과 같은 계산식으로 보정을 합니다.

#### ● 단위: meter

$$Ka = \left\{ 279.66 - \frac{106.033 \times P}{273.15 + t} \right\} \times 10^{-4}$$

P : 기압(mmHg)  
t : 기온(°C)

Ka :기술 보정치

P : 기압(mmHg)

t : 기온(℃)

기상 보정 후의 거리는 다음과 같습니다.

$L=1(1+K_a)$   $|$ : 기상보정하지 않았을 때의 거리

보기: 기온 +20°C, 기압 635mmHg, I=1000m일 경우

$$K_a = \left\{ 279.66 - \frac{106.033 \times 635}{273.15 + 20} \right\} \times 10^{-6} \approx 50 \times 10^{-6} (50 \text{ ppm})$$

$L = (1 + 50 \times 10^{-6}) = 1000.050 \text{ m}$

### 12.2 기상보정치의 설정방법

#### ●기온, 기압을 직접 입력하는 방법

본체 주위의 기온·기압을 먼저 측정하십시오.

보기 : 기온 +26°C, 기압 1017hpa

조작순서	조작키	표시부
① 거리 또는 좌표 측정 모드에서 [F3](S/A)키를 눌러 SET AUDIO모드로 합니다.	[F3]	SET AUDIO MODE PRISM:+00mm PPM:+00 SIGNAL:[ 11111 ] PRISM PPM T-P ---
② [F3](T-P)키를 누릅니다.	[F3]	TEMP. & PRES. SET TEMP. = +15°C PRES. = 1013hPa INPUT ---- ENTER
③ 기온을 입력하고 [F4](ENTER)키를 누릅니다. 기압을 입력하고 [F4](ENTER)키를 누릅니다. ※ 1) SET AUDIO 모드로 되돌아 갑니다.	기온 [ENT] 기압 [ENT]	TEMP. & PRES. SET TEMP. = +26°C PRES. = 1017hPa INPUT ---- ENTER

▶ 기상보정치(PPM)를 직접 입력하는 방법

본체 주위의 기온·기압을 측정하여 기상보정표 또는 계산식에 의해 기상보정상수(PPM)를 구합니다.

[보 기] 기상보정치:6(PPM)

조작순서	조작키	표시부
① 거리 측정 모드 또는 좌표 측정 모드에서 [F3] (S/A) 키를 누릅니다.	[F3]	SET AUDIO MODE PRISM:00mm PPM:0 SIGNAL:[     ] PRISM PPM T-P ---
② [F1](PRISM) 키를 누릅니다.	[F2]	PRISM CONST. SET PRISM:0mm
③ 기상보정상수를 입력합니다.	[F1] PPM 입력 [F4]	INPUT --- --- ENTER 1234 5678 90.- [ENT]
SET AUDIO 모드로 되돌아 갑니다.		
▷ 입력범위 : -99PPM ~ + 99PPM, 1PPM 단위		